



การทำงานพื้นฐานและการบำรุงรักษาโรบอทอุตสาหกรรม MELFA (F ซีรีส์ ชนิด Q)

หลักสูตรนี้ให้โอกาสคุณในการเรียนรู้วิธีการทำงานพื้นฐานและการบำรุงรักษาโรบอทอุตสาหกรรม MELFA F ซีรีส์ ชนิด Q



>> บทนำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



หลักสูตรนี้เน้นมาสำหรับผู้ใช้โน๊ตอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI เป็นครั้งแรก และอธิบายกระบวนการสำหรับการติดตั้ง การทำงาน และการบำรุงรักษา

บทนำ

โครงสร้างของหลักสูตร



เนื้อหาของหลักสูตรนี้มีดังนี้
เราระบบแน่นำให้คุณเริ่มต้นจากบทที่ 1

บทที่ 1 - การกำหนดค่าของโรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ Mitsubishi

บทนี้กล่าวถึงการกำหนดค่าของโรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ Mitsubishi

บทที่ 2 - การติดตั้ง

บทนี้กล่าวถึงกระบวนการติดตั้ง เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการตั้งค่าตั้งต้น

บทที่ 3 - การตั้งโปรแกรม

บทนี้กล่าวถึงวิธีการตั้งโปรแกรม

บทที่ 4 - การทำงานของโรบอท

บทนี้กล่าวถึงการทำงานของโรบอทที่มีตัวตั้งต่ำแห่งน้ำ

บทที่ 5 - การทำงานอัตโนมัติ

บทนี้กล่าวถึงวิธีการทำงานของโรบอทแบบอัตโนมัติ

บทที่ 6 - การบำรุงรักษา

บทนี้กล่าวถึงวิธีการทำงานของโรบอทแบบอัตโนมัติ

แบบทดสอบประเมินผล

บทนี้จะตรวจสอบความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่ 1 ถึง 6

บทนำ

วิธีการใช้งานเครื่องมือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นี้



ไปที่หน้าถัดไป		ไปที่หน้าถัดไป
กลับไปยังหน้าที่แล้ว		กลับไปยังหน้าที่แล้ว
เลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการ		ระบบจะแสดง "สารบัญ" ช่วยให้คุณสามารถไปยังหน้าต่างๆ ได้
ออกจาก การเรียนรู้		ออกจาก การเรียนรู้ ระบบจะปิดหน้าต่าง เช่น หน้าจอ "เนื้อหา" และ การเรียนรู้

บทนำ

ข้อควรระวังในการใช้งาน



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

เมื่อคุณเรียนรู้โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์จริง โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่างๆ ในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดให้เข้าใจ

บทที่ 1 การกำหนดค่าของโรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ Mitsubishi

หลักสูตรนี้อธิบายการทำงานพื้นฐานและการบำรุงรักษาโรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI

โรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI ใช้ในการประกอบและตรวจสอบส่วนประกอบไฟฟ้าและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และโอนถ่ายชิ้นส่วนยานยนต์ บอร์ดแสดงผล LCD และเวเฟอร์กิงตัวนำ เป็นตน MELFA สามารถควบคุมเครื่องจักรการผลิตโดยอัตโนมัติ และจะเพิ่มน้ำหนัก

RV-F-Q/D



RH-FH-Q/D



Robot

CR750/CR751-Q/D

Controller



1.1

ชนิดของโรบอตและตัวควบคุม

TOC

[โронอท]

โรบอตอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI มีส่องชนิดคือ ชนิดแนวตั้ง hairy แกนและชนิดแนวแนวนอน hairy แกน

ชนิดแนวตั้ง hairy แกน: RV-F ชีรีส์



ความสามารถในการรับ荷
ะด 2 กก.

RV-2F-D
RV-2F-Q



ความสามารถในการรับ荷
ะด 4 กก.

RV-4F-D
RV-4F-Q



แขน hairy
ความสามารถในการรับ荷ะด 4 กก.

RV-4FL-D
RV-4FL-Q



ความสามารถในการรับ荷
ะด 7 กก.

RV-7F-D
RV-7F-Q



แขน hairy
ความสามารถในการรับ荷ะด 7 กก.

RV-7FL-D
RV-7FL-Q



แขน hairy ติดเพิ่ม
ความสามารถในการรับ荷ะด 7 กก.

RV-7FLL-D
RV-7FLL-Q



ความสามารถในการรับ荷
ะด 13 กก.

RV-13F-D
RV-13F-Q



แขน hairy
ความสามารถในการรับ荷ะด 13 กก.

RV-13FL-D
RV-13FL-Q



ความสามารถในการรับ荷
ะด 20 กก.

RV-20F-D
RV-20F-Q

ชนิดแนวแนวนอน hairy แกน: RH-FH ชีรีส์



ความสามารถในการรับ荷
ะด 3 กก.

RH-3FH-D
RH-3FH-Q



ความสามารถในการรับ荷
ะด 6 กก.

RH-6FH-D
RH-6FH-Q



ความสามารถในการรับ荷
ะด 12 กก.

RH-12FH-D
RH-12FH-Q



ความสามารถในการรับ荷
ะด 20 กก.

RH-20FH-D
RH-20FH-Q

1.1

ชนิดของโรบอทและตัวควบคุม

TOC

[ตัวควบคุม]

ตัวควบคุมโรบอทมีสองชนิดคือ ชนิด D (ตัวควบคุมโรบอทแบบแยกเดี่ยว) และชนิด Q (ตัวควบคุมที่ใช้งานได้กับแพลทฟอร์ม iQ) CPU โรบอทอยู่ในตัวควบคุมชนิด D สำหรับการเชื่อมตอกับตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ CPU โรบอทจะแยกจากตัวควบคุมชนิด D และยึดบนสล็อตบนฐานตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

ชนิด D (CR750/CR751-D)



CR750-D



CR751-D

ชนิด Q (CR750/CR751-Q)



CPU โรบอท
(Q172DRCPU)

CR750-Q




CR751-Q

1.2

การกำหนดค่าอุปกรณ์ (ตัวเลือกและอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ต่อไปนี้จะแสดงการกำหนดค่าอุปกรณ์ (ตัวเลือกและอุปกรณ์ต่อพ่วง) ของระบบโรบอทชานนิค Q

การเลื่อนเครื่องเซอร์เมาส์ไปที่อุปกรณ์แต่ละรายการจะแสดงคำอธิบายฟังก์ชัน



1.3

สรุป



ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้:

- กลุ่มผลิตภัณฑ์โรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI
- การกำหนดค่าอุปกรณ์ (ตัวเลือกและอุปกรณ์ต่อพ่วง)

สิ่งที่สำคัญ

เนื้อหาที่คุณได้เรียนรู้ในบทนี้จะแสดงอยู่ทางด้านล่าง

โรบอทชนิด D	<ul style="list-style-type: none">โรบอทแบบแยกเดี่ยวที่มีตัวควบคุมโรบอทแบบรวมศูนย์เข้ากับระบบควบคุม
โรบอทชนิด Q	<ul style="list-style-type: none">โรบอทแนวคิดใหม่ที่มี CPU โรบอทอยู่ในตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้
ตัวควบคุม	<ul style="list-style-type: none">ตัวควบคุมจะควบคุมโรบอท ควบคุมโรบอทด้วยแพ้การทำงานมีสองชนิดคือ ชนิด D และชนิด Q

บทที่ 2 การติดตั้ง

บทที่ 2 กล่าวถึงกระบวนการล่าหัวรับการตั้งค่าโронอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI


บทที่ 2 จะแนะนำการเตรียมการเพื่อใช้โronอุท เช่น การซื้อมต่ออุปกรณ์และการตั้งค่าตั้งต้นด้วยตัวตั้งตัวแห่ง



2.1

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

topic นี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อironoth เข้ากับตัวควบคุมironoth และวิธีการเชื่อมต่อสายไฟและสายตินเข้ากับตัวควบคุมironoth



2.2

การเชื่อมต่อตัวตั้งตำแหน่ง

ต้องเชื่อมต่อตัวตั้งตำแหน่ง หรือถอดออกระหว่างปิดการทำงาน
หากเมื่อการทำงานและไม่มีตัวตั้งตำแหน่งเชื่อมต่ออยู่ สัญญาณเตือนการหยุดฉุนเฉินจะเกิดขึ้น
หากต้องการใช้روبอทโดยไม่เชื่อมต่อตัวตั้งตำแหน่ง ในเชื่อมต่อปลอกหลอกที่ใหม่แทนที่ตัวตั้งตำแหน่ง เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดปลัก
หลอกในจับค้อนเนคเตอร์

ต่อไปนี้จะแสดงกระบวนการสานห่วงการเชื่อมต่อตัวตั้งตำแหน่ง

- ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิด/ปิด (แหล่งจ่ายไฟ) ของตัวควบคุม robอทปิดอยู่
- เชื่อมต่อค้อนเนคเตอร์ของตัวตั้งตำแหน่งเข้ากับค้อนเนคเตอร์สานห่วงตัวตั้งตำแหน่งบนตัวควบคุม robอท




2.3

การตั้งค่าภาษาของตัวตั้งตำแหน่ง

ส่วนนี้กล่าวถึงกระบวนการสำหรับการตั้งค่าภาษาสำหรับตัวตั้งตำแหน่งตัวตั้งตำแหน่งมาตรฐาน (R32TB) จะใช้ในการแสดงวิธีการตั้งค่าภาษาภาษาเริ่มต้นคือ ภาษาอังกฤษ

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น



ค่าแนะนำ

คุณได้ตั้งค่าภาษาสำหรับอุปกรณ์การสอนแล้ว

คลิก เพื่อไปที่หน้าจอถัดไป

แสดง/ซ่อนค่าแนะนำ



2.4

การตั้งค่าตั้งต้น (วิธีการป้อนข้อมูลตั้งต้น)

TOC

การตั้งค่าตั้งต้นคือการทำงานเพื่อสร้างจุดตั้งต้นของแต่ละแกนเพื่อการควบคุมโรบอทที่แม่นยำ หลังจากที่ซื้อ ต้องสร้างจุดตั้งต้น และยังคงตั้งค่านี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจับคู่ใช้งานระหว่างโรบอทและตัวควบคุม

ส่วนนี้อธิบายการป้อนข้อมูลตั้งต้นที่จำเป็นเมื่อเปิดการทำงานของโรบอทเป็นครั้งแรก ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าตั้งต้น



•Origin data history table (Origin Data History) Serial No.ES804008

วันที่	ค่าเริ่มต้น
D	V!%S29			
J1	06DTYY			
J2	2?HL9X			
J3	1CP55V			
J4	T6!MSY			
J5	Z2IJ%Z			
J6	A12%Z0			
การ	E	E· N· SP	E· N· SP	E· N· SP

(O: O(ตัวอักษร), 0: ศูนย์)

ค่าแนะนำ

คุณได้ตั้งค่าตั้งต้นแล้ว

คลิก เพื่อไปที่หน้าจอถัดไป


แสดง/ซ่อนค่าแนะนำ



2.5

ตัวอย่างของตัวชี้วัดความปลอดภัย

เมื่อใช้โรบอท **จำเป็นอย่างยิ่ง**ที่จะต้องมีตัวชี้วัดความปลอดภัย ตัวควบคุมโรบอทมีวงจรอินพุทการหยุดฉุกเฉินสองวงจรบนกล่องข้าวต่อสายไฟของผู้ใช้ ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยได้สร้างวงจรตามที่ปรากฏด้านล่างสำหรับตัวชี้วัดความปลอดภัย



- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลจำเพาะของรุ่นที่ใช้
- หานด่วนในการกันสูญไฟที่ไม่ได้ปรากฏในข้อมูลจำเพาะหนึ่งหรือคู่มือการใช้งาน ไม่ เช่นนั้น ระบบอาจทำงานผิดพลาดหรือขัดข้องได้
- ขึ้นส่วนของวงจรภายในแสดงเป็นภาพแบบง่าย
- วงจรเป็นแบบ dual-redundant

2.6**สรุป**

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้:

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์
- การเชื่อมต่อตัวตั้งตำแหน่ง
- การตั้งค่าภาษาของตัวตั้งตำแหน่ง
- การตั้งค่าตั้งต้น
- ตัวอย่างของตัวชี้วัดความปลอดภัย

สิ่งที่สำคัญ

เนื้อหาที่คุณได้เรียนรู้ในบทนี้จะแสดงอยู่ทางด้านล่าง

การเชื่อมต่ออุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none">คุณได้เรียนรู้การเชื่อมต่ออุปกรณ์
การเชื่อมต่อตัวตั้งตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">เชื่อมต่อหรือถอดตัวตั้งตำแหน่ง เมื่อตัวควบคุมโรบอทมีการทำงาน
การตั้งค่าภาษาของตัวตั้งตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">คุณได้เรียนรู้การเปลี่ยนภาษาของตัวตั้งตำแหน่ง
การตั้งค่าตั้งต้น	<ul style="list-style-type: none">จำเป็นเมื่อเปิดการทำงานของโรบอทเป็นครั้งแรก
ตัวชี้วัดความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none">เมื่อใช้โรบอท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวชี้วัดความปลอดภัย

บทที่ 3 การตั้งโปรแกรม




3.1

บทนำของ RT ToolBox2

ใช้ซอฟต์แวร์สร้างโปรแกรมและสนับสนุนด้านวิศวกรรมรวม "RT ToolBox2" เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับโรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI

RT ToolBox2 คือซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสนับสนุนการทำงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงการติดตั้ง การแก้ไขดูแลพร่อง และการทำงานของระบบ ซอฟต์แวร์ทำให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขโปรแกรม ตรวจสอบช่วงการทำงานก่อนเริ่มใช้งาน โปรแกรม ประมวลผลเวลาทำงาน ดำเนินการแก้ไขดูแลพร่องเมื่อเปิดการทำงานของโรบอท และตรวจสอบสถานะและความบกพร่องระหว่างการทำงาน




หน้าต่างการทำงานของ RT ToolBox2

3.2 การสร้างพื้นที่ทำงาน การตั้งค่าการสื่อสาร (USB) และการเชื่อมต่อ

จำเป็นต้องการสร้างพื้นที่ทำงานและการตั้งค่าการสื่อสารเพื่อใช้ RT ToolBox2

หลักสูตรนี้อธิบายการตั้งค่าการสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อ USB

ในหน้าต่อไป จำลองการสร้างพื้นที่ทำงานและการตั้งค่าการสื่อสารโดยใช้หน้าต่างจริง



ต้องติดตั้งไดร์ฟเวอร์ก่อนที่จะเชื่อมต่อตัวควบคุมโรบอทและคอมพิวเตอร์ผ่านบุคคลผ่าน USB


โปรดดูรายละเอียดได้ที่คู่มือการใช้งาน RT ToolBox2



พอร์ตเชื่อมต่อ Mini-B USB (CPU ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้)

3.2 การสร้างพื้นที่ทำงาน การตั้งค่าการสื่อสาร (USB) และการเชื่อมต่อ

TOC




3.3

การเขียนและการบันทึกโปรแกรม

โปรแกรมสามารถเขียนและการบันทึกด้วย RT ToolBox2


ในส่วนนี้ สร้างโปรแกรมโронอทใหม่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ในหน้าต่อไป จำลองการเขียนและการบันทึกโปรแกรมโดยใช้หน้าต่างจริง



3.3

การเขียนและการบันทึกโปรแกรม




3.4

การถ่ายโอนโปรแกรมไปยังตัวควบคุม


การทำงานของ ROMอหจามีเป็นต้องบันทึกโปรแกรมที่สร้างลงในตัวควบคุม ROMอหจ.
คุณจะเรียนรู้การถ่ายโอนไฟล์โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังตัวควบคุม ROMอหจโดยใช้ RT ToolBox2

ในหน้าต่อไป จำลองการโอนโปรแกรมโดยใช้หน้าต่างการจัดการโปรแกรม



3.4

การถ่ายโอนโปรแกรมไปยังตัวควบคุม



3.5**สรุป**

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้:

- บทนำของ RT ToolBox2
- การสร้างพื้นที่ทำงาน การตั้งค่าการสื่อสาร (USB) และการเชื่อมต่อ
- การเขียนและการบันทึกโปรแกรม
- การถ่ายโอนโปรแกรมไปยังตัวควบคุม


สิ่งที่สำคัญ

เนื้อหาที่คุณได้เรียนรู้ในบทนี้จะแสดงอยู่ทางด้านล่าง

บทนำของ RT ToolBox2	• ซอฟต์แวร์นี้สนับสนุนการทำงานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดตั้ง การแก้จุดกพร่อง และการทำงานของระบบ
การสร้างพื้นที่ทำงาน การตั้งค่าการสื่อสาร (USB) และการเชื่อมต่อ	• คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ทำงานและการตั้งค่าการสื่อสาร
การเขียนและการบันทึกโปรแกรม	• คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและการบันทึกโปรแกรม
การตั้งค่าตั้งต้น	• คุณได้เรียนรู้การถ่ายโอนไฟล์โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังตัวควบคุมโดยอุตสาหกรรม

บทที่ 4**การทำงานของโรบอท**

บทที่ 4 กล่าวถึงการทำงานของโรบอทที่มีตัวตั้งต่ำแห่นั่ง



4.1

ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของตัวตั้งต่ำแห่ง

ส่วนนี้อธิบายชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของตัวตั้งต่ำแห่ง (R32TB/R33TB)

[ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วน]

การเลือนเครื่องเซอร์แมร์เป็นที่ชิ้นส่วนแต่ละรายการในตารางหรือบนรูปของตัวตั้งต่ำแห่งจะแสดงชิ้นส่วนนั้นหรือคำอธิบาย

หมายเลข	ชื่อ	รายละเอียด
①	สวิตซ์ [Emergency stop]	เชื่อมโยงกับ OFF และหยุดการทำงานทันที
②	สวิตซ์ [Enable/Disable]	สวิตซ์นี้เปิดหรือปิดการทำงานของโรบอตที่มีอุปกรณ์การสอน
③	สวิตซ์ปิดใช้งาน (สวิตซ์ 3 ตัวเหยน)	เมื่อปิดใช้งานสวิตซ์ [Enable/Disable] และปิดอยู่ให้กดปุ่มนี้แล้ว เซอร์โวจะปิด และโอนอหูนยูดการทำงานทันที
④	แผงแสดงผล LCD	ส่องแสดงข้อมูลทางเมนูต่างๆ ของรุ่นที่ใช้
⑤	ไฟแสดงสถานะ	แสดงสถานะของโรบอตหรือ T/B
⑥	ปุ่ม [F1], [F2], [F3], [F4]	ดำเนินการฟังก์ชันตามแต่ละฟังก์ชันที่กำหนดให้ปุ่ม [F1], [F2], [F3] และ [F4]
⑦	ปุ่ม [FUNCTION]	ปุ่มนี้เปลี่ยนการแสดงผลฟังก์ชัน และเปลี่ยนฟังก์ชันที่กำหนดให้ปุ่ม [F1], [F2], [F3] และ [F4]
⑧	ปุ่ม [STOP]	ปุ่มนี้หยุดโปรแกรมและล็อกความเร็วของโรบอตจนหยุด
⑨	ปุ่ม [OVRD↑][OVRD↓]	ปุ่มนี้เพิ่มการตั้งค่าความเร็วของโรบอตจนหยุด
⑩	ปุ่ม [การท่างานแบบ JOG] (12 ปุ่มจาก [-X(J1) ถึง [+C(J6)])	เดี่ยวนอย่างโรบอตตามโหมด jog และป้อนค่าตัวเลข
⑪	ปุ่ม [SERVO]	การกดปุ่มนี้จะยกเลิกสวิตซ์ [Enable] ตั้งไว้เม้าฯ จะ ON เชื่อมโยงกับ
⑫	ปุ่ม [MONITOR]	เปลี่ยนเป็นโหมดตรวจสอบ และแสดงเมนูตรวจสอบ
⑬	ปุ่ม [JOG]	เปลี่ยนเป็นโหมด jog และแสดงการท่างานแบบ jog
⑭	ปุ่ม [HAND]	เปลี่ยนเป็นโหมดมือ และแสดงการท่างานของมือ
⑮	ปุ่ม [CHARACTER]	ปุ่มนี้เปลี่ยนหน้าจอแก้ไข และเปลี่ยนระหว่างตัวเลขและตัวอักษร
⑯	ปุ่ม [RESET]	ปุ่มนี้รีเซ็ตความผิดพลาด ระบบจะดำเนินการรีเซ็ตโปรแกรม หากกดปุ่มนี้และปุ่ม [EXE]
⑰	ปุ่ม [↑][↓][←][→]	เลื่อนเครื่องเข้าไปแต่ละทิศทาง
⑱	ปุ่ม [CLEAR]	ลบตัวอักษรที่เหลือในตัวหนาแน่นเครื่องเข้าร์
⑲	ปุ่ม [EXE]	ต้องอันพุกการท่างาน และขยับกดปุ่มนี้ โรบอตจะเคลื่อนที่เมื่อใช้โหมด
⑳	ปุ่มตัวเลข/ตัวอักษร	การกดปุ่มนี้จะเปิดใช้งานการบันทึกหรือป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรจะแสดงตัวเลขหรือตัวอักษร




4.2

การทำงานแบบ jog บนตัวตั้งตำแหน่ง

ในส่วนนี้ เคลื่อนย้ายโรบอทด้วยตัวเองโดยใช้ตัวตั้งตำแหน่งเพื่อตรวจสอบว่าโรบอททำงานอย่างถูกต้อง การทำงานด้วยตัวเองบนโรบอทเรียกว่า "การทำงานแบบ jog" การทำงานนี้รวมถึง JOINT jog ที่เคลื่อนย้ายแต่ละแกน, XYZ jog ที่เคลื่อนย้าย ยโรบอทตามระบบร่วมฐาน, TOOL jog ที่เคลื่อนย้ายโรบอทตามระบบร่วมเครื่องมือ และ CYLINDER jog ที่เคลื่อนย้ายโรบอทตามเส้นวงกลม เมื่อใช้งานโรบอทด้วยตัวเอง ให้กดค้างสวิตซ์ [เปิดใช้งาน] 3 ตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังของตัวตั้งตำแหน่ง (การปล่อยหรือกดสวิตซ์นี้แรงๆ จะปิดเซอร์โวโรบอท) เมื่อใช้การทำงานแบบ jog ให้กดสวิตซ์นี้เบาๆ ค้างไว้เสมอ

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการทำงานแบบ jog



คำแนะนำ

การกดปุ่ม [+Y(J2)] จะเลื่อนแขนในทิศทางบวกตามแกน Y
การกดปุ่ม [-Y(J2)] จะเลื่อนแขนในทิศทางลบ

ตรวจสอบการทำงาน และคลิก ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอตัดไป



4.3

กระบวนการตั้งค่าเครื่องมือ

เมื่อติดมือเข้ากับโรบอท การตั้งค่าปลายมือเป็นจุดควบคุมของโรบอทอาจช่วยการทำงานในครุภาระได้ดีกว่า จำเป็นต้องตั้งค่าข้อมูลเครื่องมือสำหรับโรบอท

การตั้งค่าข้อมูลมีสามวิธี

- พารามิเตอร์ MEXTL
- ค่าสั่งเครื่องมือในโปรแกรมโรบอท
- การตั้งค่าหมายเลขเครื่องมือสำหรับตัวแปร M_Tool (ค่าในพารามิเตอร์จาก MEXTL1 ถึง MEXTL4 คือข้อมูลเครื่องมือ)

[การทำงานก่อนและหลังการตั้งค่าเครื่องมือ]



ก่อนการตั้งค่าเครื่องมือ



หลังการตั้งค่าเครื่องมือ


4.3

กระบวนการตั้งค่าเครื่องมือ

TOC

ในส่วนนี้ จำลองการตั้งค่าเครื่องมือ

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์โดยใช้พารามิเตอร์ MEXTL



ค่าแนะนำ

คุณได้ตั้งค่าเครื่องมือแล้ว

คลิก เพื่อไปที่หน้าจอกดไป

แสดง/ซ่อนค่าแนะนำ




4.4

เปิด/ปิดมือ

ส่วนนี้อธิบายการทำงานเปิด/ปิดบนมือที่ติดกับโรบอท

ตัวตั้งตำแหน่งสามารถเปิด/ปิดได้สี่มือด้วยการตั้งค่ามาตรฐาน มือ 1 กำหนดให้แกน C, มือ 2 กำหนดให้แกน B, มือ 3 กำหนดให้แกน A และ มือ 4 กำหนดให้แกน Z การกดปุ่ม [+] จะเปิดมือ และปุ่ม [-] จะปิดมือ

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อเปิด/ปิดมือ 1



คำแนะนำ

OUT-900 แสดงสถานะ open/close ของมือ และ IN-900 แสดงสถานะ ON/OFF ของสัญญาณอินพุทการตรวจสอบมือ กดปุ่ม [+C] เพื่อเปิดมือ 1 และปุ่ม [-C] เพื่อปิด ตรวจสอบการทำงาน และคลิก ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อไปที่หน้าจอกัดไป

แสดง/ซ่อนคำแนะนำ



4.5

การจัดแนวมือ

TOC

ตำแหน่งของมือที่ติดกับโรบอทสามารถจัดแนวได้ครั้งละ 90 องศา

คุณสมบัตินี้จะเคลื่อนย้ายโรบอทไปยังตำแหน่งที่ล้วนประกอบ A, B และ C ของตำแหน่งปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้ที่ค่าที่ใกล้ที่สุดครั้งละ 90 องศา

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อจัดแนวมือ



ค่าแนวมือ

คุณได้จัดแนวมือแล้ว

คลิก เพื่อไปที่หน้าจอถัดไป

แสดง/ซ่อนค่าแนวมือ



4.6

การตั้งตำแหน่ง(teaching)

TOC

หลังจากเคลื่อนย้ายโรบอทไปที่ตำแหน่งด้วยการทำางานแบบ jog หรือวิธีการอื่น คุณสามารถสอนตำแหน่งดังกล่าวเป็นตัวแปรตำแหน่งในโปรแกรม ตำแหน่งจะถูกจดจำ (แก้ไข) หากมีการตั้งตำแหน่ง(teaching)ไปแล้ว วิธีการตั้งตำแหน่ง(teaching)มีสองวิธีคือ หน้าจอแก้ไขคำสั่งและหน้าจอแก้ไขตำแหน่ง

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้ของหน้าจอแก้ไขคำสั่งเพื่อทำการตั้งตำแหน่ง(teaching)



4.7

การตรวจสอบการทำงาน (การป้อนขั้นตอน)

TOC

ก่อนเริ่มการทำงานอัตโนมัติบนโรบอท ให้ตรวจสอบการทำงานโดยดำเนินการแต่ละขั้นตอนของโปรแกรม (การป้อนขั้นตอน)

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการทำงานการป้อนขั้นตอน



คำแนะนำ

คุณได้ตรวจสอบการทำงาน (การป้อนขั้นตอน) แล้ว

คลิก เพื่อไปที่หน้าจอดัดไป

แสดง/ซ่อนคำแนะนำ



4.8

สรุป



ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้:

- ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของตัวตั้งตำแหน่ง
- การทำงานแบบ jog บนตัวตั้งตำแหน่ง
- กระบวนการตั้งค่าเครื่องมือ
- เปิด/ปิดมีอ, จัดแนวมีอ
- การตรวจสอบการทำงาน (การป้อนขั้นตอน)

สิ่งที่สำคัญ

เนื้อหาที่คุณได้เรียนรู้ในบทนี้จะแสดงอยู่ทางด้านล่าง

ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของตัวตั้งตำแหน่ง	• คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของตัวตั้งตำแหน่ง
การทำงานแบบ jog บนตัวตั้งตำแหน่ง	• คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบ jog และการเคลื่อนที่ด้วยตัวตั้งตำแหน่ง
กระบวนการตั้งค่าเครื่องมือ	• คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตั้งค่าเครื่องมือ
เปิด/ปิดมีอ, จัดแนวมีอ	• คุณได้เรียนรู้การเปิด/ปิดและจัดแนวมีอ
การตรวจสอบการทำงาน (การป้อนขั้นตอน)	• คุณได้เรียนรู้การตรวจสอบการทำงานโดยการป้อนขั้นตอน

บทที่ 5 การทำงานอัตโนมัติ

บทที่ 5 กล่าวถึงการทำงานอัตโนมัติของโรบอท



5.1


ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของแพงการทำงาน

ส่วนนี้อธิบายชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของแพงการทำงาน

[ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วน]

การเลือนเครอร์เซอร์เมาร์ไปที่ชิ้นส่วนแต่ละรายการในตารางหรือบนรูปของแพงการทำงานจะแสดงชิ้นส่วนนั้นหรือคำอธิบาย

หมายเลข	ชื่อ	รายละเอียด
①	ปุ่ม START	ปุ่มนี้ดำเนินการโปรแกรมและใช้งานโนบอท
②	ปุ่ม STOP	ปุ่มนี้หยุดโนบอททันที ไม่ได้ปิดเซอร์โว
③	ปุ่ม RESET	ปุ่มนี้รีเซ็ตความผิดพลาด
④	สวิตซ์หยุดฉุกเฉิน	สวิตซ์นี้หยุดโนบอทในสถานะฉุกเฉิน ปิดเซอร์โว
⑤	ปุ่ม CHNGDISP	ปุ่มนี้เปลี่ยนการแสดงผลบนแพงตามลำดับ "override" → "line number" → "program No." → "user information" → "manufacturer information"
⑥	ปุ่ม END	ปุ่มนี้หยุดโปรแกรมที่กำลังดำเนินการที่สายการผลิตสุดท้ายหรือข้อความ END
⑦	ปุ่ม SVO.ON	ปุ่มนี้เปิดกำลังเซอร์โว (ปิดเซอร์โว)
⑧	ปุ่มSVO.OFF	ปุ่มนี้ปิดกำลังเซอร์โว (ปิดเซอร์โว)
⑨	STATUS.NUMBER (แพงแสดงผล)	alarm No., program No., override value (%) และ จะปรากฏขึ้น
⑩	สวิตซ์ปุ่มโนมด	สวิตซ์ปุ่มนี้เปลี่ยนโนมดการทำงานของโนบอท
⑪	ปุ่ม UP/DOWN	ปุ่มนี้เลื่อนรายละเอียดที่แสดงบนแพงแสดงผล "STATUS.NUMBER" ขึ้นหรือลง
⑫	ค้อนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อ T/B	นีคิอค้อนเนคเตอร์เฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อ T/B
⑬	ฝาครอบอินแทкор์เฟซ	ปิดอินแทкор์เฟซ USB และแบตเตอรี่



5.2

การทำงานบนแผงการทำงาน

TOC

ส่วนนี้อธิบายการทำงานบนแผงการทำงาน

ส่วนนี้แสดงตัวอย่างของวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความเร็วการทำงานและเริ่มโปรแกรม

ใช้ตัวจำลองการทำงานต่อไปนี้เพื่อเริ่มโปรแกรม



คำแนะนำ

คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานบนแผงการทำงาน

คลิก เพื่อไปที่หน้าจอดัดไป

แสดง/ซ่อนคำแนะนำ



5.3**สรุป**

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้:

- ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของแผนการทำงาน
- การทำงานบนแผนการทำงาน

สิ่งที่สำคัญ

เนื้อหาที่คุณได้เรียนรู้ในบทนี้จะแสดงอยู่ทางด้านล่าง

ชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของแผนการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและฟังก์ชันของชิ้นส่วนของแผนการทำงาน
การทำงานบนแผนการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานบนแผนการทำงาน

บทที่ 6 การบำรุงรักษา

บทที่ 6 กล่าวถึงการบำรุงรักษาและการตรวจสอบที่จำเป็นสำหรับการใช้โรบอตโดยไม่มีปัญหาเบี่ยงเวลานาน



6.1


การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบรวมถึงการตรวจสอบประจำวันและการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด การตรวจสอบนี้จำเป็นเพื่อป้องกันความไม่พร้อมด้านความปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนาน

รอบการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ และรายการตรวจสอบจะแสดงไว้ด้านล่าง

[รอบการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ] (สำหรับ RV-2F-Q/D)

< หมายกำหนดการบำรุงรักษา >



< รอบการตรวจสอบโดยประมาณ >

สำหรับหน้างาน

8 ชม./วัน x 20 วัน/เดือน x 3 เดือน = ประมาณ 500 ชม.
10 ชม./วัน x 20 วัน/เดือน x 3 เดือน = ประมาณ 600 ชม.

สำหรับส่องงา

15 ชม./วัน x 20 วัน/เดือน x 3 เดือน = ประมาณ 1,000 ชม.

[หมายเหตุ]

ตามที่แสดงไว้ด้านบน สำหรับส่องงา ต้องทำการตรวจสอบ 3 เดือน, การตรวจสอบ 6 เดือน และการตรวจสอบ 1 ปี เมื่อระยะเวลาผ่านไปครึ่งทาง

6.1

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

[รายการตรวจสอบ] (สำหรับ RV-2F-Q/D)

< รายการตรวจสอบประจำวัน >

ขั้นที่	รายการตรวจสอบ (รายละเอียด)	แก้ไข
ก่อนเปิดการทำงาน (ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนเปิดการทำงาน)		
1	ตรวจสอบโนบอทเพื่อหาสลักเกลียวติดตั้งที่หลวม (การตรวจสอบด้วยสายตา)	ขันสลักเกลียวให้แน่น
2	ตรวจสอบฝาครอบเพื่อหาสกรูยึดที่หลวม (การตรวจสอบด้วยสายตา)	ขันสกรูให้แน่น
3	ตรวจสอบมือเพื่อหาสลักเกลียวยึดที่หลวม (การตรวจสอบด้วยสายตา)	ขันสลักเกลียวให้แน่น
4	ตรวจสอบสายไฟว่าเชื่อมต่อแน่น (การตรวจสอบด้วยสายตา)	เชื่อมต่อสายให้แน่น
5	ตรวจสอบสายระหว่างโนบอทและตัวควบคุมว่าเชื่อมต่อแน่น (การตรวจสอบด้วยสายตา)	เชื่อมต่อสายให้แน่น
6	ตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกและวัดถูกแปลงปلومบนโนบอท และไม่มีวัตถุที่ทำให้เกิดการรบกวนโนบอท	เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือทำการแก้ไขข้าราชการ
7	ตรวจสอบว่าไม่พบร้าร์ว์ของจาระปีจากตัวโนบอท (การตรวจสอบด้วยสายตา)	ทำความสะอาดโนบอทและใส่จาระปี
8	ตรวจสอบว่าระบบแรงดันอากาศอยู่ในสภาพปกติ ตรวจสอบว่าอากาศไม่ร้อน มีน้ำ汽สมในท่อระบายน้ำ ห้องพับงอ และแหล่งอากาศอยู่ในสภาพปกติ (การตรวจสอบด้วยสายตา)	ทำการแก้ไขการสะสมของน้ำและการรั่วของอากาศ (หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน)
หลังจากเปิดการทำงาน (ดูโนบอทเมื่อเปิดการทำงาน)		
1	ตรวจสอบว่าการเปิดการทำงานของโนบอทไม่ทำให้เกิดเสียงหรือการทำงานผิดปกติ	โปรดดูการแก้ไขปัญหา
ระหว่างการทำงาน (ใช้โปรแกรมของคุณเอง)		
1	ตรวจสอบว่าจุดการทำงานไม่เบี่ยงเบนจากที่จัดแนวไว้ ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ หากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น 1: ตรวจสอบมาสลักเกลียวติดตั้งปิดแน่น 2: ตรวจสอบว่าสลักเกลียวยึดมือยึดแน่น 3: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่นำแวรอบโนบอทไม่ว่างผิดตำแหน่ง 4: หากตำแหน่งไม่ถูกต้อง โปรดดู "การแก้ไขปัญหา" และทำการตรวจสอบและแก้ไข	โปรดดูการแก้ไขปัญหา
2	ตรวจหาเสียงหรือการทำงานผิดปกติ (การตรวจสอบด้วยสายตา)	โปรดดูการแก้ไขปัญหา

6.1

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

[รายการตรวจสอบ] (สำหรับ RV-2F-Q/D)

< รายการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด >

ขั้นที่	รายการตรวจสอบ (รายละเอียด)	แก้ไข
รายการตรวจสอบ 1 เดือน		
1	ตรวจสอบว่าสลักเกลี่ยวและสกรูที่ใช้สำหรับตัวโรบอทยึดแน่น	ขันสลักเกลี่ยวให้แน่น
2	ตรวจสอบว่าสกรูยึดคอนเนคเตอร์และสกรูข้าดต่อบนกล่องข้าดต่อยึดแน่น	ขันสกรูให้แน่น
3	ทดสอบฝาครอบห้องหมุด และตรวจสอบว่าไม่มีรอยถลอกจากการถูกและวัดถุปะลอกปลอมอยู่บนสาย	ตรวจหาสาเหตุและทำการแก้ไข หากสายเสียหายมาก โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ MITSUBISHI
รายการตรวจสอบ 3 เดือน		
1	ตรวจสอบว่าความตึงในสายพานไทน์มีถูกต้อง	ปรับความตึง หากสายพานตึงหรือหย่อนเกินไป
รายการตรวจสอบ 6 เดือน		
1	ตรวจสอบว่าส่วนพื้นของสายพานไทน์มีงไม่สึกหรอมากเกินไป	หากพื้นจะเทาหรือสีกหรอ ให้เปลี่ยนสายพาน
รายการตรวจสอบ 1 ปี		
1	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองในโรบอท	โปรดดู "ส่วนที่ 6.4 กระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่" เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
รายการตรวจสอบ 3 ปี		
1	หล่อสีน้ำเงินที่เพื่องลดสำหรับแต่ละแกน	โปรดดู "ส่วนที่ 6.3 กระบวนการหล่อสีน้ำเงิน" เพื่อทำการหล่อสีน้ำเงิน

6.2

กระบวนการตรวจสอบ/ทำความสะอาด/เปลี่ยนตัวกรอง



ตัวกรองติดตั้งอยู่ในตัวควบคุม

ต้องไปนี่จะแสดงกระบวนการล้ำหน้ารับการทำความสะอาดตัวกรอง

**คำแนะนำ**

คุณได้ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองแล้ว



คลิก เพื่อไปที่หน้าจอถัดไป



6.3

กระบวนการหล่อลีนjarabe

ต่อไปนี้จะแสดงตำแหน่งที่หล่อลีนjarabe และกระบวนการเปลี่ยน (สำหรับ RV-2F-Q/D)
 (กระบวนการอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับรุ่นที่ใช้)



6.4

กระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่

[เขียนโนบอท]

ตัวเข้ารหัสที่ถูกต้องติดตั้งอยู่ในโนบอทเพื่อตรวจจับตำแหน่งบนแท็ลเล่แกน

ขณะปิดการทำงาน ข้อมูลตำแหน่งในตัวเข้ารหัสจะมีการสำรองข้อมูลโดยแบตเตอรี่สำรอง
แบตเตอรี่จะติดตั้งมาพร้อมกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้ประมาณปีละครั้ง

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจากหมดไฟแล้ว จะเป็นต้องตั้งค่าตั้งต้น ABS ตามที่อธิบายในส่วนที่ 6.5

สำหรับกระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ดูวิดีโอด้านล่าง

(กระบวนการอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับรุ่นที่ใช้)




6.4

กระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่

[CPU โรบอท]

ใน CPU โรบอทจะจัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลพารามิเตอร์ ขณะปิดการทำงาน โปรแกรมและข้อมูลอื่นที่บันทึกไว้ใน CPU โรบอทจะมีการสำรองข้อมูลโดยแบตเตอรี่สำรอง แบตเตอรี่จะติดตั้งมาพร้อมกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนี้ประมาณปีละครึ่ง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง




6.5

การรีเซ็ตค่าตั้งต้น (การตั้งค่าตั้งต้น ABS)

TOC

เมื่อดำเนินการตั้งค่าตั้งต้นของโรบอทเป็นครั้งแรก โรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI จะบันทึกตำแหน่งเชิงมุมของค่าตั้งต้นภายในการหมุนหนึ่งรอบของตัวเขารหัสเป็นค่าการเยื่อง หากดำเนินการตั้งค่าตั้งต้นโดยใช้วิธีการตั้งต้น ABS คนนี้จะใช้เพื่อลดการแปรผันในการทำงานตั้งค่าตั้งต้น และเพื่อกำหนดตำแหน่งการตั้งค่าตั้งต้นข้าวย่างถูกต้อง

หากแบตเตอรี่หมด และข้อมูลตั้งต้นที่มาพร้อมกับการจัดส่งถูกกลบไป จะเป็นต้องตั้งค่าตั้งต้นอีกครั้ง ส่วนนี้จะแนะนำวิธีการ ABS ที่จำเป็นสำหรับการรีเซ็ต



ค่าแนะนำ

คุณได้ตั้งค่าตั้งต้นด้วยวิธีการ ABS แล้ว

คลิก เพื่อไปที่หน้าจอถัดไป

ผลลัพธ์/ช่องค่าแนะนำ



6.6

การตั้งค่าตั้งต้นด้วยวิธีการอุปกรณ์นำแนว(Jig)

◀ ▶ TDC

ส่วนนี้จะแนะนำกระบวนการส่านรับการตั้งค่าตั้งต้นโดยใช้อุปกรณ์นำแนว(Jig) เมื่อเปลี่ยนมาเตอร์หรือตัวแทน่โนบอทไม่ถูกต้อง จะเป็นต้องตั้งค่าตั้งต้นอีกครั้ง ส่วนนี้จะแนะนำวิธีการอุปกรณ์นำแนว(Jig) ที่จะเป็นส่วนรับการรีเซ็ต

ส่านรับรายละเอียดของการตั้งค่าตั้งต้นด้วยวิธีการอุปกรณ์นำแนว(Jig) ให้ดูวิดีโอด้านล่าง
(กระบวนการอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ส่านรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานส่านรับรุ่นที่ใช้)



6.7

สรุป

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้:

- การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ
- กระบวนการตรวจสอบ/ทำความสะอาด/เปลี่ยนตัวกรอง
- กระบวนการหล่อลิ่นเจาะปี
- กระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- การตั้งค่าตั้งต้น ABS
- การตั้งค่าตั้งต้นด้วยวิธีการอุปกรณ์นำแนว(jig)

บริการหลังการขาย

Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการบำรุงรักษารวมทั้งการซ่อมแซมและการตรวจสอบ โปรดติดต่อ Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd. ใกล้คุณ

สิ่งที่สำคัญ

เนื้อหาที่คุณได้เรียนรู้ในบทนี้จะแสดงอยู่ทางด้านล่าง

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> • คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ และรายการการตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ / ทำความสะอาด / เปลี่ยนตัวกรอง	<ul style="list-style-type: none"> • คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ การทำความสะอาด และการเปลี่ยนตัวกรอง
กระบวนการหล่อลิ่นเจาะปี	<ul style="list-style-type: none"> • คุณได้เรียนรู้การหล่อลิ่นเจาะปีโดยอุปกรณ์
กระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่	<ul style="list-style-type: none"> • คุณได้เรียนรู้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ในโอบอุทและตัวควบคุมโอบอุท
การตั้งค่าตั้งต้น ABS	<ul style="list-style-type: none"> • คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าตั้งต้นด้วยวิธีการ ABS
การตั้งค่าตั้งต้นด้วยวิธีการอุปกรณ์นำแนว(Jig)	<ul style="list-style-type: none"> • คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าตั้งต้นด้วยวิธีการอุปกรณ์นำแนว(Jig)

ทดสอบ**แบบทดสอบประเมินผล**

ในขณะนี้ คุณได้เรียนรู้บทเรียนทั้งหมดของหลักสูตร การทำงานพื้นฐานและการบำรุงรักษาโนบอทอุตสาหกรรม MELFA (F ชีรีส์ ชนิด Q) และคุณพร้อมที่จะทำแบบทดสอบประเมินผลแล้ว หากคุณยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่จะทดสอบ โปรดทราบหัวข้อเหล่านี้

คำศัพท์ในแบบทดสอบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 12 ข้อ (57 รายการ)

คุณสามารถทำแบบทดสอบประเมินผลได้หลายครั้งตามต้องการ

วิธีการตอบคำถามในแบบทดสอบ

หลังจากเลือกคำตอบแล้ว ให้คลิกปุ่ม **ตอบ** ไม่ใช่นั้นจะไม่นับคะแนนในแบบทดสอบ
(โดยจะถือว่าคุณยังไม่ได้ตอบคำถามนั้น)

ผลคะแนน

จำนวนคำตอบที่ถูกต้อง จำนวนคำถาม เปอร์เซ็นต์คำตอบที่ถูกต้อง และผลลัพธ์ที่แสดงว่าผ่าน/ไม่ผ่านจะปรากฏบนหน้าผลคะแนน

คำตอบที่ถูกต้อง: **12**

จำนวนคำถามทั้งหมด: **12**

เปอร์เซ็นต์: **100%**

คุณต้องตอบคำถามถูกต้องเกินกว่า
60% จึงจะผ่านการทดสอบ

ดำเนินการต่อ

ทราบ

- คลิกปุ่ม **ดำเนินการต่อ** เพื่อออกจากทดสอบ
- คลิกปุ่ม **ทราบ** เพื่อทราบผลการทดสอบ (ตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง)
- คลิกปุ่ม **ลองใหม่** เพื่อทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง



ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 1



การกำหนดค่าของโรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI

ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงการกำหนดค่าของโรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI
เติมค่าในช่องว่างด้วยตัวเลือกที่ถูกต้อง

โรบอทอุตสาหกรรม MELFA ของ MITSUBISHI มีส่องซีรีส์คือ --Select-- ซึ่งเป็นชนิดแนวตั้งหลายชั้นต่อ และ

--Select-- ซึ่งเป็นชนิดแนวแนวน้ำหลายชั้นต่อ

ตัวควบคุมโรบอทมีส่องชนิดคือ ซึ่งเป็นตัวควบคุมโรบอทแบบแยกเดียว และ

ซึ่งเป็นตัวควบคุมที่ใช้งานได้กับแพลทฟอร์ม IQ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 2

ชื่อรุ่นโรบอท

เลือกชื่อรุ่นที่ตรงกับแต่ละข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของโรบอท	ชื่อรุ่น
ชนิดแนวตั้งหลายข้อต่อ, ชนิด D, ความสามารถในการรับโหลด 7 กก.	--Select-- ▾
ชนิดแนวนอนหลายข้อต่อ, ชนิด D, ความสามารถในการรับโหลด 6 กก.	--Select-- ▾
ชนิดแนวตั้งหลายข้อต่อ, ชนิด Q, ความสามารถในการรับโหลด 7 กก., แขนยาว	--Select-- ▾
ชนิดแนวนอนหลายข้อต่อ, ชนิด Q, ความสามารถในการรับโหลด 12 กก.	--Select-- ▾

ตอบ

ย้อนกลับ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 3



การตั้งค่าตั้งต้นด้วยอุปกรณ์การสอน

ข้อความต่อไปนี้อธิบายการเชื่อมต่อของอุปกรณ์การสอนและการตั้งค่าตั้งต้นด้วยอุปกรณ์การสอน เติมค่าในช่องว่างด้วยตัวเลือกที่ถูกต้อง

ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์การสอนระหว่าง การทำงาน หาก การทำงานและไม่มีอุปกรณ์การสอนเชื่อมต่ออยู่ สัญญาณเตือนการหยุดฉุกเฉินจะเกิดขึ้น

หากต้องการใช้روبอทโดยไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์การสอน ให้เชื่อมต่อ --Select-- ที่ใหม่แทนที่อุปกรณ์การสอน

เมื่อติดตั้ง จำเป็นต้อง --Select-- (ด้วยวิธีการป้อนข้อมูล) ด้วยอุปกรณ์การสอน นี้คือการทำงานเพื่อสร้างจุดตั้งต้นของแต่ละแกนเพื่อการควบคุมروبอทที่แม่นยำ

 ตอบ ย้อนกลับ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 4



การตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์การสอน

ข้อความด้านล่างนี้อธิบายการตั้งค่าภาษาสำหรับอุปกรณ์การสอน เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. เปิดการทำงานของอุปกรณ์การสอนโดยกดค้างทั้งปุ่ม [F1] และ บนอุปกรณ์การสอน
2. ในหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่ม [F1] เพื่อเลือก "1. Configuration"
3. ในหน้าจอที่ปรากฏ ให้เลือก -Select-- โดยกดปุ่ม [F1] เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าภาษา
4. หากต้องการเลือกภาษาญี่ปุ่น ให้กดปุ่ม [F1] หรือ ระบบจะแสดง บนหน้าจอ
5. กด เพื่อยืนยันการตั้งค่า
6. กดปุ่ม [EXE] เพื่อแสดงหน้าจอออก
7. กดปุ่ม [F1] เพื่อ การตั้งค่า
8. การกดปุ่ม [EXE] จะเปิดการทำงานของอุปกรณ์การสอนด้วยการแสดงผลในภาษาที่ตั้งค่าไว้

 ตอบ ย้อนกลับ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 5

ฟังก์ชันของ RT ToolBox2

ตารางต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันของ RT ToolBox2

เลือก ○ สำหรับคำอธิบายที่ถูกต้อง และ ✗ สำหรับคำอธิบายที่ไม่ถูกต้อง

ฟังก์ชัน	คำตอบ
การสร้างโปรแกรมโรบอท	<input type="button" value="▼"/>
การทำงานแบบ jog บนโรบอท	<input type="button" value="▼"/>
การตรวจสอบช่วงการทำงานของโรบอท	<input type="button" value="▼"/>
การประเมินเวลาการทำงานของโรบอท	<input type="button" value="▼"/>
การเปลี่ยนโหมดการทำงานของโรบอทระหว่างแม่นวลด้วยอัตโนมัติ	<input type="button" value="▼"/>

ตอบ

ย้อนกลับ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 6



กระบวนการสำหรับการทำงานของ RT ToolBox2

ข้อความต่อไปนี้อธิบายกระบวนการสำหรับการสร้างโปรแกรมด้วย RT ToolBox2 และการถ่ายโอนโปรแกรมไปยังตัวควบคุมโรบอท เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. เปิดการทำงานของ ▾
2. สร้าง ▾ ใหม่
3. ในหน้าต่างการตั้งค่าโครงการ ให้กำหนดค่าการตั้งค่าการสื่อสารเพื่อสื่อสารกับตัวควบคุมโรบอท
4. เลือก [Offline] → [Program] จากเมนู และสร้างไฟล์โปรแกรมใหม่เพื่อ ▾ โปรแกรม
5. ▾ โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
6. ▾ โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยังตัวควบคุมโรบอท

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 7



ชื่อชี้นส่วนของอุปกรณ์การสอน

เลือกชื่อชี้นส่วนของอุปกรณ์การสอนที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานด้านล่าง

การทำงาน	ชื่อ
สวิตซ์ที่ปิดเซอร์โวโรบอทและหยุดโรบอททันทีในวิชาอุปกรณ์การสอนจะเปิดหรือปิดใช้งาน	--Select-- ▾
สวิตซ์นี้เปิดหรือปิดการทำงานของโรบอทที่มีอุปกรณ์การสอน	--Select-- ▾
การปลดล็อกหรือกดสวิตซ์นี้แรงๆ ในโหมดเมนูจะปิดเซอร์โวโรบอท หากต้องการรุ่งทำงานที่สามารถดำเนินการได้ขณะเปิดเซอร์โวโรบอท เช่น jog ต้องกดสวิตซ์นี้เบาๆ	--Select-- ▾
ปุ่มเหล่านี้เปลี่ยนการหักล้างความเร็วของโรบอท	--Select-- ▾

ตอบ

ย้อนกลับ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 8

การตรวจสอบการทำงานด้วยอุปกรณ์การสอน

ข้อความต่อไปนี้อธิบายกระบวนการสำหรับการตรวจสอบโปรแกรมด้วยอุปกรณ์การสอน เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. เปิด สำหรับโปรแกรม
2. กด เพื่อแสดง "FWD" และ "BWD" ในเมนูฟังก์ชันที่ด้านล่างของหน้าจอ
3. กดค้าง เปาฯ และกดปุ่ม [SERVO] เพื่อเปิดเซอร์โวโรบอท
4. ขึ้นตอนที่วางแผนเครื่องไว้จะดำเนินการขณะกด [F1] (FWD) ค้างไว้ เมื่อปล่อยปุ่มระหว่างการทำงาน การทำงานจะหยุดชะงัก
5. ระหว่างการทำงาน ไฟ LED ของ จะแจ้งการทำงานจะติด เมื่อดำเนินการขั้นตอนหนึ่งเสร็จแล้ว ไฟ LED ของ [Q4] จะดับลง และไฟ LED ของ จะติด เมื่อปล่อยปุ่ม เครื่องเซอร์โวบนหน้าจอของอุปกรณ์การสอนจะเลื่อนไปยังขั้นตอนต่อไป
*เพื่อความปลอดภัย ให้ตั้งค่าหักล้างเพียงเล็กน้อย
6. ตรวจสอบการทำงานโดยทำกระบวนการนี้ซ้ำทีละขั้นตอน

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 9

ชื่อชีนส่วนของแผนการทำงาน

เลือกชื่อชีนส่วนของแผนการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานด้านล่าง

การทำงาน	ชื่อ
ดำเนินการโปรแกรมเพื่อใช้งานробอท โปรแกรมเริ่มทำงานในการทำงานต่อเนื่อง	--Select-- ▾
หยุดโปรแกรมที่กำลังทำงานที่ขั้นตอนสุดท้ายหรือข้อความจบ	--Select-- ▾
ล้างความผิดพลาด และยกเลิกการหยุดชั่วคราวของโปรแกรม	--Select-- ▾
หยุดโรบอททันที ไม่ได้ปิดเซอร์โว	--Select-- ▾

ตอบ

ย้อนกลับ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 10



กระบวนการทำงานอัตโนมัติ

ข้อความต่อไปนี้อธิบายกระบวนการสำหรับการทำงานอัตโนมัติของโปรแกรมโรบอท เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. ตั้งค่า บนอุปกรณ์การสอนเป็น "DISABLE" และตั้งค่าสวิตซ์ [MODE] บนตัวควบคุมเป็น ชุดโนมัติ
2. ตรวจสอบว่า ปรากฏบนแผงแสดงผล STATUS NUMBER บนตัวควบคุมโรบอท
กดปุ่ม [DOWN] เพื่อลดความเร็วการทำงาน
3. กดปุ่ม [CHANG DISP] เพื่อแสดง บนแผงแสดงผล STATUS NUMBER
กดปุ่ม [UP] หรือปุ่ม [DOWN] เพื่อแสดงโปรแกรมเบ้าหมายการทำงานชุดโนมัติ
*หากไม่สามารถเลือกชื่อโปรแกรม ให้กดปุ่ม [RESET] เพื่อยกเลิกสถานะหยุดของโรบอท
4. กดสวิตซ์ [SVO ON] และไฟสีเขียวติด
5. กดปุ่ม [START] เพื่อเริ่ม (การทำงานต่อเนื่อง) หากกดปุ่ม [END] ระหว่างการทำงานต่อเนื่อง
การทำงานจะหยุดเมื่อจบรอบการทำงาน
6. กดปุ่ม [STOP] เพื่อลดความเร็ว และหยุดโรบอททันที หากกดปุ่ม [START] อีกครั้ง ระบบจะเริ่มการทำงานชุดโนมัติอีกครั้ง (การทำงานซ้ำ)

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 11



รายการตรวจสอบ

เลือกรอบการตรวจสอบสำหรับรายการตรวจสอบด้านล่าง

รายการตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ
ความตึงของสายพานไนท์มิ่ง	--Select-- ▾
การรั่วของสารบีจากตัวโรบอท	--Select-- ▾
การเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง	--Select-- ▾
รอยแตกและวัตถุแปลกปลอมบนโรบอท และวัตถุที่ทำให้เกิดการรบกวน	--Select-- ▾
การหล่อสีน้ำสารบีเพื่อลดของแต่ละแกน	--Select-- ▾

ตอบ

ย้อนกลับ

ทดสอบ

แบบทดสอบประเมินผล 12



การเปลี่ยนแบบตเตอรี่ในโรบอท

ข้อความด่อไปนี้อธิบายกระบวนการส่าหรับการเปลี่ยนแบบตเตอรี่ในโรบอท เลือกหมายเลขขั้นตอนที่ถูกต้อง

- ▼ เปลี่ยนแบบตเตอรี่สำรองเก่าด้วยแบบตเตอรี่ใหม่ที่ลาก่อน
เปลี่ยนแบบตเตอร์ทั้งหมดในครั้งเดียว

- ▼ ปิดการทำงาน

- ▼ ติดตั้งฝาครอบแบบตเตอรี่

- ▼ ถอนฝาครอบแบบตเตอรี่

- ▼ ตรวจสอบว่าได้เปลี่ยนแบบตเตอรี่สำรองใหม่หมดทุกก้อน หากยังมีแบบตเตอรี่เก่าอยู่
อาจทำให้เกิดความร้อนและเสียหายได้

ตอบ

ย้อนกลับ

ทดสอบ

ค่าແນະກາຣທດສອບ

คุณทำแบบทดสอบประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนของคุณเป็นดังต่อไปนี้
หากต้องการจะแบบทดสอบประเมินผล ให้ไปยังหน้าต่อไป

ค่าตอบที่ถูกต้อง: **12**

จำนวนค่าความทึ่งหมวด: **12**

เบอร์เซ็นต์: **100%**

ดำเนินการต่อ

ทบทวน

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบ

คุณได้สำเร็จหลักสูตร การทำงานพื้นฐานและการบำรุงรักษาironoth อุตสาหกรรม MELFA (F ซีรีส์ ชนิด Q) และ

ขอขอบคุณสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรนี้

เรารวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับบทเรียน และข้อมูลที่คุณได้รับจากหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดภาระงานในอนาคต

คุณสามารถทบทวนหลักสูตรได้หลายครั้งตามต้องการ

ทบทวน

ปิด