



Servo

Aplikasi PENGONTROL GERAK (Mode Virtual)

Kursus ini adalah sistem pelatihan bagi mereka yang membangun sistem kontrol gerak menggunakan modul CPU gerak dari pengontrol gerak Mitsubishi seri Q untuk pertama kalinya.

Pendahuluan **Tujuan Kursus**

Kursus ini bagi mereka yang akan membangun sistem kontrol gerak menggunakan modul CPU gerak dari pengontrol gerak MITSUBISHI untuk pertama kalinya.

Untuk membangun sistem, Anda perlu mempelajari kontrol sinkron dalam mode virtual SV22 dengan menggunakan lingkungan keteknikan pengontrol gerak MELSOFT MT Works 2.

Kursus ini sebagian besar ditujukan bagi orang yang bertanggung jawab atas perangkat lunak yang mengerti dasar-dasar pemrograman dan desain kontrol sinkron. Isi untuk orang yang bertanggung jawab atas perangkat keras, seperti desain sistem, instalasi, kabel dan sebagainya disusun dalam kursus "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (HARDWARE)". Materi dasar bagi orang yang bertanggung jawab atas perangkat lunak seperti pemrograman disusun dalam kursus "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (REAL MODE: SFC)".

Untuk kursus ini, Anda diharuskan memiliki pengetahuan tentang PLC seri MELSEC-Q, servo AC dan kontrol pemosisionan.

Bagi yang mengambil kursus ini untuk pertama kalinya, kami sarankan agar Anda mengambil

- Kursus "MELSEC-Q SERIES BASICS"
- Kursus "MELSERVO BASICS (MR-J3)"
- Kursus "YOUR FIRST FACTORY AUTOMATION (POSITIONING CONTROL)"
- Kursus "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (HARDWARE)"
- Kursus "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (REAL MODE: SFC)".

Pendahuluan **Struktur Kursus**

Berikut adalah daftar isi kursus.
Sebaiknya Anda mulai dari Bab 1.

Bab 12 - MODE NYATA DAN MODE VIRTUAL

Anda akan mempelajari perbedaan antara mode nyata dan mode virtual.

Bab 13 - PROGRAM SISTEM MEKANIK

Anda akan mempelajari tentang program sistem mekanik dan modul mekanik yang digunakan untuk kontrol dalam mode virtual.

Bab 14 - MEMBUAT DATA CAM

Anda akan mempelajari cara membuat data cam yang digunakan dengan modul mekanik "CAM".

Bab 15 - LATIHAN

Anda akan mempelajari tentang sistem mekanik dan cara membuat data cam dengan menggunakan sistem contoh.

Bab 16 - APLIKASI

Anda akan mempelajari tentang fungsi output sakelar batas, kopling alamat, dan osiloskop digital.

Tes Akhir

Nilai lulus: 60% atau lebih tinggi.

Pendahuluan Cara Menggunakan Alat e-Learning Ini



| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Buka halaman berikutnya | | Membuka halaman berikutnya. |
| Kembali ke halaman sebelumnya | | Kembali ke halaman sebelumnya. |
| Beralih ke halaman yang diinginkan | | "Daftar Isi" akan ditampilkan, memungkinkan Anda untuk mencari halaman yang diinginkan. |
| Keluar dari kursus | | Keluar dari kursus. Jendela seperti layar "Daftar Isi" dan pembelajaran akan ditutup. |

Pendahuluan Perhatian Selama Penggunaan

Petunjuk keselamatan

Saat Anda belajar dengan memakai produk sebenarnya, bacalah dengan cermat petunjuk keselamatan pada panduan yang sesuai.

Petunjuk keselamatan dalam kursus ini

-Layar yang ditampilkan pada versi perangkat lunak yang Anda gunakan mungkin berbeda dengan yang ada di dalam kursus ini.

Kursus ini adalah untuk versi perangkat lunak berikut:

- MT Developer2 Versi1.18U


Rujukan

Berikut ini adalah rujukan yang berhubungan dengan pembelajaran. (Anda dapat belajar tanpa rujukan tersebut.) Klik nama rujukan untuk mengunduhnya.

| Nama rujukan | Tipe berkas | Ukuran |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| Sample program | File terkompresi | 53,651 byte |
| Recording paper | File terkompresi | 43.5 kB |

Bab 12**MODE NYATA DAN MODE VIRTUAL**

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari perbedaan antara mode nyata (SV13/SV22) dan mode virtual (SV22). Mode nyata digunakan untuk mengontrol sistem secara langsung menggunakan motor servo dengan program servo. Untuk detail tentang mode nyata, lihat "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (REAL MODE: SFC)".



12.1


Mode Virtual

Secara konvensional, mesin dikontrol secara mekanik yang menghubungkan poros, roda gigi, dan kopling dari masing-masing motor. Mode virtual menggantikan operasi mekanik ini dengan menyinkronkan motor pada mesin dengan menggunakan program sistem mekanik.

Dengan memberikan perintah ke motor servo virtual, motor pada mesin dikontrol sesuai dengan pengaturan program sistem mekanik.

Mode virtual memberi beberapa keuntungan saat membangun sistem secara mekanik:


- Mesin yang lebih kecil dan berbiaya lebih rendah dapat diproduksi.
- Keausan dan umur pakai masing-masing komponen (poros utama, gigi, dan kopling) tidak perlu dipertimbangkan.
- Pekerjaan seperti penggantian tingkatan menjadi lebih mudah.
- Kinerja sistem meningkat karena kesalahan akibat presisi mekanik tidak ada.



12.2**Perbedaan antara Mode Nyata dan Mode Virtual**

Perbedaan antara mode nyata dan mode virtual pada pengontrol gerak adalah sebagai berikut:

Klik [Mode nyata] dan [Mode virtual] di sebelah kanan untuk mengonfirmasi perbedaan antara mode nyata dan mode virtual.


Mode nyata**Mode virtual**

12.3**Prosedur untuk Beralih ke Mode Virtual**

Untuk menggunakan fungsi mode virtual, mode harus dialihkan ke mode virtual. Untuk mengubah mode, nyalakan dan matikan permintaan pengalihan mode nyata/mode virtual (M2043). Saat beralih dari mode nyata ke mode virtual, periksa item berikut ini untuk menilai apakah pengalihan dapat dilakukan:


- Program sistem mekanik sudah terdaftar.
- Perintah semua servo-nyala pada axis dinyalakan.
- Semua axis dihentikan.
- Tidak ada kesalahan servo pada salah satu axis.
- Permintaan kembali ke posisi awal untuk semua axis kecuali axis penggulung dalam kondisi mati.

Diagram waktu



12.4**Memperjelas Mode Operasi**


Sistem contoh yang digunakan dalam kursus ini adalah mesin kemasan dari sistem contoh yang digunakan dalam kursus "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (HARDWARE)" dan "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (REAL MODE: SFC)"



(Durasi: 00:05)

12.4.1 Kontrol mesin kemasan


Mode operasi (aliran kontrol) dalam sistem contoh untuk kursus ini seperti ditunjukkan di bawah ini.



(Durasi: 00:19)

12.4.2**Konfigurasi peralatan sistem contoh untuk kursus ini**

Berikut ini adalah konfigurasi peralatan sistem sampel untuk kursus ini.




12.4.3 Program gerak mesin kemasan


Aliran operasi program gerak SFC digunakan yang untuk sistem contoh ditampilkan di bawah ini.

Mengarahkan kursor mouse ke aliran akan menampilkan detailnya.

Contoh program untuk mode nyata



Contoh program untuk mode virtual



12.5**Rangkuman**

Di dalam bab ini, Anda telah mempelajari tentang:

- Mode virtual
- Perbedaan antara mode nyata dan mode virtual

Poin penting


Isi yang telah Anda pelajari dalam bab ini tercantum di bawah.

| | |
|--|---|
| Mode virtual | Mode virtual menyinkronkan motor yang secara konvensional dikontrol secara mekanis, dengan menggunakan program sistem mekanik. |
| Prosedur untuk beralih ke mode virtual | Saat beralih dari mode nyata ke mode virtual, periksa apakah pengalihan dapat dilakukan. |
| Perbedaan antara mode nyata dan mode virtual | Mode nyata secara langsung mengontrol masing-masing axis. Mode virtual memberi perintah ke motor servo virtual dan mengontrol axis dengan menyinkronkannya menggunakan program sistem mekanik. |

Bab 13**PROGRAM SISTEM MEKANIK**

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang program sistem mekanik.


Program sistem mekanik menggunakan modul mekanik yang meliputi motor servo virtual, enkoder sinkron, roda gigi, kopling, penggulung, dan bubungan untuk melakukan kontrol sinkronisasi dengan perangkat lunak.



13.1

Diagram Koneksi Modul Mekanik


Diagram koneksi modul mekanik adalah diagram sistem virtual di mana modul mekanik tersusun. Diagram koneksi modul mekanik ditampilkan di bawah ini.



13.2**Jendela Contoh Sistem Mekanik**

Jendela contoh program sistem mekanik yang digunakan pada sistem contoh dalam kursus ini ditunjukkan di bawah ini.



Mengarahkan kursor mouse ke ikon modul akan menampilkan penjelasannya.



| Axis | Detail axis |
|------|--|
| 1 | Penggulung untuk konveyor sabuk di bawah gulungan film kemasan |
| 2 | Meja putar untuk penggulung film kemasan |
| 3 | Meja putar untuk konveyor sabuk sebelum perangkat pemotongan |
| 4 | Ball screw untuk menyesuaikan posisi pemotongan |
| 5 | Bubungan yang mengontrol operasi perangkat pemotongan |
| 6 | Penggulung untuk konveyor sabuk setelah perangkat pemotongan |

13.3**Modul Drive**

Modul drive adalah sumber daya penggerak axis virtual (poros utama virtual dan axis input tambahan virtual). Tersedia dua tipe modul drive berikut ini.

| Modul mekanik | | Fungsi | Lihat |
|---|---------------------|--|--------|
| Penampilan | Nama | | |
|  | Virtual servomotor | Digunakan saat menggerakkan axis virtual program sistem mekanik dengan pulsa input dari program servo dan operasi JOG. | 13.3.1 |
|  | Synchronous encoder | Digunakan saat menggerakkan axis virtual dengan pulsa input dari enkoder sinkron eksternal. | 13.3.2 |

13.3.1 Motor servo virtual

Motor servo virtual digunakan bila axis virtual digerakkan oleh program servo dan operasi JOG.

Saat motor servo virtual mulai, komponen ini mentransmisikan pulsa ke axis virtual sesuai dengan kondisi start (kecepatan perintah dan nilai pergerakan).



Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.

| Item parameter | Nilai contoh |
|------------------------------------|--------------|
| Virtual axis | 1 |
| Command in-position range | 100[PLS] |
| Operation mode at error occurrence | Continue |
| Upper stroke limit value | 0[PLS] |
| Lower stroke limit value | 0[PLS] |
| JOG Operation-time Parameter | |
| Parameter block No. | 2 |
| JOG speed limit value | 15000[PLS/s] |

<Detail pengaturan>

Atur nomor axis yang ditentukan oleh program servo dalam mode virtual.

<Rentang pengaturan>

Bila menggunakan Q173DCPU: 1 hingga 32 Bila menggunakan Q172DCPU: 1 hingga 8

<Contoh pengaturan>

Atur item parameter ini ke "1" karena sistem contoh menggunakan axis virtual 1.

13.3.2 Enkoder sinkron

Enkoder sinkron digunakan saat menggerakkan axis virtual dengan pulsa input dari sumber eksternal.

* Q172DEX atau Q173DPX diperlukan untuk menggunakan enkoder sinkron.



Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.

| Item parameter | Nilai contoh |
|----------------------------|--------------|
| Synchronous encoder number | 1 |
| Using the existing encoder | No |
| Error-time operation mode | Continue |

Input dari sumber eksternal



<Detail pengaturan>
 Atur nomor enkoder sinkron yang ditentukan pada jendela pengaturan sistem.

<Rentang pengaturan>

<Contoh pengaturan>

13.4**Modul Transmisi**

Modul transmisi mentransmisikan pulsa dari modul drive ke modul output.
Tersedia empat tipe modul transmisi berikut ini.

| Modul mekanik | | Fungsi | Lihat |
|---|-------------------|---|--------|
| Penampilan | Nama | | |
|  | Gear | Digunakan untuk mengubah rasio rotasi atau arah untuk input nilai pergerakan (pulsa) dari modul drive. | 13.4.1 |
|  | Clutch | Digunakan untuk mentransmisikan rotasi modul drive ke modul output dan memisahkannya dari modul output. | 13.4.2 |
|  | Speed change gear | Digunakan untuk mengubah kecepatan modul output selama operasi. | 13.4.3 |
|  | Differential gear | Digunakan untuk menggeser fase modul output atau untuk menyesuaikan posisi awal operasi. | 13.4.4 |

13.4.1 Roda gigi

Roda gigi digunakan untuk mentransmisikan jumlah pulsa, yang diperoleh dengan mengalikan jumlah pulsa dari axis input dengan rasio roda gigi, ke axis output. Rasio roda gigi dihitung dengan membagi "hitungan gigi sisi axis input rasio roda gigi" dengan "Hitungan gigi sisi axis output rasio roda gigi".



$$\text{Jumlah pulsa axis output} = (\text{Jumlah pulsa axis input}) \times (\text{Rasio roda gigi}) [\text{PLS}]$$

Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.

| Item parameter | Nilai contoh |
|---|--------------|
| Gear ratio input axis side tooth count | 30 |
| Gear ratio output axis side tooth count | 1 |
| Rotation direction | Forward |

Motor servo virtual

Axis input: 100[PLS]

Axis output: 3000[PLS]

Axis input: Axis input side of the gear ratio (highlighted in red)

Roda gigi (ratio roda gigi): The gear assembly connecting the input and output axes.

Axis output: Axis output side of the gear ratio

<Detail pengaturan>
Atur hitungan gigi sisi axis input roda gigi.

<Rentang pengaturan>
1 hingga 65535


<Contoh pengaturan>
Atur parameter ini ke "30" karena axis 4 pada sistem contoh mengalikan jumlah pulsa input dari motor servo virtual dengan 30.

13.4.2 Kopling

Kopling mentransmisikan pulsa perintah dari axis input ke modul output dan memutusnya, dan digunakan untuk mengontrol operasi mulai dan berhenti pada motor servo.


Tersedia dua tipe kopling, yaitu kopling pemulusan dan kopling langsung. Salah satu dari keduanya digunakan tergantung apakah percepatan/perlambatan diperlukan atau tidak.

Percepatan/perlambatan: diperlukan



Motor servo virtual


Proses pemulusan:
dilakukan



Kopling ON


Kopling OFF

Percepatan/perlambatan: tidak diperlukan



Kopling pemulusan

Proses pemulusan:
tidak dilakukan



Kopling langsung

13.4.2 Kopling

1/3

Kopling memiliki lima mode yang berbeda seperti di bawah ini.

| Mode operasi | Keterangan |
|---------------------|---|
| ON/OFF mode | Kopling menyala saat perangkat perintah ON/OFF kopling beralih dari OFF ke ON. Kopling mati saat perangkat perintah ON/OFF kopling beralih dari ON ke OFF. |
| Address mode | Kopling menyala saat perangkat perintah ON/OFF dalam kondisi ON dan alamat ON kopling tercapai. Kopling mati saat perangkat perintah ON/OFF dalam kondisi OFF dan alamat OFF kopling tercapai. |
| Address mode 2 | Selama perangkat perintah ON/OFF kopling dalam kondisi ON, kopling menyala dan mati sesuai dengan alamat ON/OFF kopling. Kopling mati saat perangkat perintah ON/OFF kopling beralih dari ON ke OFF. |
| One-shot mode | Saat perangkat perintah ON/OFF kopling beralih dari OFF ke ON, kopling menyala setelah bergerak sebanyak besar pergerakan yang ditentukan, dan kemudian mati setelah bergerak sebanyak besar pergerakan yang ditentukan. |
| External input mode | Mode ini hanya digunakan untuk axis yang mengatur enkoder sinkron inkremental (generator pulsa manual) sebagai modul drive. Kopling menyala/mati sesuai dengan perangkat perintah ON/OFF kopling dan input eksternal (sinyal TREN: Sinyal mulai enkoder sinkron). |




Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.

| | Item parameter | Nilai contoh |
|--|------------------------------|--------------|
| | Clutch ON/OFF command device | M7004 |
| | Clutch status device | M7014 |

13.4.2 Kopling

2/3



Kopling langsung

| Item parameter | Nilai contoh |
|---|--|
| Clutch ON/OFF command device | M7004 |
| Clutch status device | M7014 |
| Clutch type | Smoothing clutch |
| Smoothing clutch method | Time-constant system |
| Smoothing time constant | 30[ms] |
| Slippage setting device | |
| Slippage in-position range setting device | |
| Slippage system | Exponential function |
| Smoothing clutch complete signal device | |
| Operation mode | ON/OFF mode, address mode and one-shot |
| Mode setting device | D7040 |
| ON address setting device | D7042 |
| OFF address setting device | D7044 |
| Address mode clutch control system | Current value within 1 |

<Detail pengaturan>

Tentukan perangkat untuk perintah on/off kopling.

<Rentang pengaturan>

X0000 hingga X1FFF
Y0000 hingga Y1FFF
M0 hingga M8191 (*1)

13.4.2 Kopling

<Rentang pengaturan>

X0000 hingga X1FFF
Y0000 hingga Y1FFF
M0 hingga M8191 (*1)
F0 hingga F2047
B0000 hingga B1FFF
U3E0 G10000.0 hingga U3E0 G17167.F (*2)
U3E1 G10000.0 hingga U3E1 G17167.F (*2)

Label dan nama struktur yang terdaftar sebagai perangkat bit

(*1) Pengguna dapat menggunakan axis motor servo virtual atau area perangkat monitor axis bubungan yang tidak digunakan dalam sistem mekanik.

(*2) Jangkauan perangkat berbagi multiple CPU bervariasi tergantung pada pengaturan area transmisi kecepatan tinggi multiple CPU.


<Contoh pengaturan>

Atur parameter ini ke "M7004" untuk sistem contoh.

13.4.3 Roda gigi pengubah kecepatan

Roda gigi pengubah kecepatan digunakan untuk mengubah kecepatan rotasi dan nilai pergerakan untuk modul output selama operasi.

Kecepatan yang ditransmisikan ke poros output dihitung dengan mengalikan kecepatan di axis input dengan rasio perubahan kecepatan yang diatur ke perangkat pengatur rasio perubahan kecepatan.




$$\text{Kecepatan axis output} = (\text{Kecepatan axis input}) \times \frac{(\text{Rasio perubahan kecepatan})^*}{1000} \quad [\text{PLS/s}]$$

* 0 hingga 65535

Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.

| Item parameter | Nilai contoh |
|--------------------------------------|--------------|
| Speed change ratio upper limit value | 65535 |
| Speed change ratio lower limit value | 1 |
| Speed change ratio setting device | D7036 |
| Smoothing time constant | 0[ms] |



<Detail pengaturan>

Atur batas atas rasio perubahan kecepatan.

Bila nilai dari perangkat pengaturan rasio perubahan kecepatan melebihi batas ini, roda gigi pengubah kecepatan dikontrol oleh nilai batas tersebut.

<Rentang pengaturan>

Atur nilai ini dengan mengalikan 0,00 hingga 655,35[%] dengan 100 (0 hingga 65535).

13.4.3

Roda gigi pengubah kecepatan

TOC

2/2

<Contoh pengaturan>

Atur parameter ini ke "65535" untuk sistem contoh.


13.4.4 Roda gigi diferensial

Roda gigi diferensial mengurangi nilai pergerakan axis input tambahan dari nilai pergerakan axis input dan kemudian mentransmisikan hasilnya ke axis output. Axis tambahan roda gigi diferensial memiliki arah rotasi, dan sudah diatur untuk membalikkan arah secara default.




Nilai pergerakan axis output = (Nilai pergerakan axis input) – (Nilai pergerakan axis input tambahan) [PLS/s]

- (1) Saat menggeser fase modul output atau menyesuaikan posisi awal operasi.





13.4.4 Roda gigi diferensial

(2) Saat terhubung ke poros utama virtual



13.5**Modul Output**

Modul output mengontrol mesin. Terdapat empat tipe modul output sebagaimana tercantum di bawah ini.

| Modul mekanik | | Fungsi | Lihat |
|---|--------------|---|--------|
| Penampilan | Nama | | |
|  | Roller | Digunakan untuk mengontrol kecepatan mesin yang terhubung ke motor servo. | 13.5.1 |
|  | Ball screw | Digunakan untuk secara linear menggerakkan mesin yang terhubung ke motor servo. | 13.5.2 |
|  | Rotary table | Digunakan untuk secara berputar menggerakkan mesin yang terhubung ke motor servo. | 13.5.3 |
|  | Cam | Digunakan untuk menggerakkan mesin yang terhubung ke motor servo sesuai dengan pola bubungan yang ditentukan. | 13.5.4 |

13.5.1 Penggulung

Penggulung digunakan dalam kasus berikut ini:

- Untuk secara kontinu mengoperasikan mesin yang terhubung ke motor servo
- Untuk menggunakan sistem yang tidak memerlukan kontrol posisi

Penggulung dikontrol oleh kecepatan dan nilai pergerakan yang dihitung sebagai berikut.




Kecepatan penggulung = (Kecepatan modul drive [PLS/s]) x (Ratio roda gigi) x (Rasio perubahan kecepatan) [PLS/s]

Nilai pergerakan penggulung = (Nilai pergerakan drive [PLS]) x (Ratio roda gigi) x (Rasio perubahan kecepatan) [PLS]

Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.



| Item parameter | Nilai contoh |
|---------------------------------|--------------------|
| Output axis No. | 1 |
| Comment | |
| Roller diameter | 95493.0[μm] |
| Number of pulses per revolution | 262144[PLS] |
| Travel value per pulse | 1.1[μm] |
| Permissible droop pulse value | 6553500[PLS] |
| Converted value | 7499888.2[μm] |
| Speed limit value | 1800000.00[mm/min] |
| Unit of output | mm |
| Torque limit | 300% |
| Phase compensation | Not set |

<Detail pengaturan>

Tentukan nomor axis yang ditetapkan di layar pengaturan sistem.

<Rentang pengaturan>

Bila menggunakan Q173DCPU: 1 hingga 32

Bila menggunakan Q172DCPU: 1 hingga 8

13.5.1**Penggulung**

2/2

<Contoh pengaturan>

Atur parameter ini ke "1" karena sistem contoh menggunakan No. 1.

13.5.2 Ball screw

Ball screw digunakan untuk secara linear menggerakkan mesin yang terhubung ke motor servo.

Ball screw dikontrol pada kecepatan yang dihitung dengan mengalikan kecepatan dan nilai pergerakan dari modul drive dengan rasio roda gigi dari modul transfer, dan nilai pergerakan yang ditimbulkan dihasilkan.




$$\text{Kecepatan ball screw} = (\text{Kecepatan modul drive [PLS/s]} \times (\text{Rasio roda gigi}) \times [\text{PLS/s}])$$

$$\text{Nilai pergerakan ball screw} = (\text{Nilai pergerakan drive [PLS]} \times (\text{Rasio roda gigi}) [\text{PLS}])$$

Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.



| Item parameter | Nilai contoh |
|---------------------------------|------------------|
| Output axis No. | 4 |
| Comment | |
| Ball screw pitch | 10000.0[μm] |
| Number of pulses per revolution | 262144[PLS] |
| Travel value per pulse | 0.0[μm] |
| Permissible droop pulse value | 6553500[PLS] |
| Converted value | 249996.1[μm] |
| Speed limit value | 60000.00[mm/min] |
| Unit of output | mm |
| Torque limit | 300% |
| Upper stroke limit value | 214748364.7[μm] |
| Lower stroke limit value | -214748364.8[μm] |
| Phase compensation | Not set |

<Detail pengaturan>

Tentukan nomor axis yang ditetapkan di layar pengaturan sistem.

<Rentang pengaturan>

13.5.2 Ball screw

<Rentang pengaturan>

Bila menggunakan Q173DCPU: 1 hingga 32 Bila menggunakan Q172DCPU: 1 hingga 8

<Contoh pengaturan>

Atur parameter ini ke "4" karena sistem contoh menggunakan No. 4.

13.5.3 Meja putar

Meja putar dikontrol oleh kecepatan dan nilai pergerakan yang dihitung sebagai berikut.



Kecepatan meja putar = (Kecepatan modul drive [PLS/s]) x (Rasio roda gigi) x [PLS/s]

Nilai pergerakan meja putar = (Nilai pergerakan drive) x (Rasio roda gigi) [PLS]

Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.

* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.

| | Item parameter | Nilai contoh |
|---------------|--|---------------------|
| Modul drive | Output axis No. | 2 |
| Roda gigi ... | Comment | |
| Kopling | Number of pulses per revolution | 26214[PLS] |
| Meja putar | Travel value per pulse | 0.01373[deree] |
| | Permissible droop pulse value | 6553500[PLS] |
| | Converted value | 90000.00000[degree] |
| | Speed limit value | 1080000.000 |
| | Torque limit | 300% |
| | Upper stroke limit value | 0.00000[degree] |
| | Lower stroke limit value | 0.00000[degree] |
| | Current value within 1 virtual axis revolution storage | |
| | Main shaft side | D7020 |
| | Auxiliary input axis side | |
| | Phase compensation | Not set |

<Detail pengaturan>

Tentukan nomor axis yang ditetapkan di layar pengaturan sistem.

13.5.3**Meja putar**

<Rentang pengaturan>

Bila menggunakan Q173DCPU: 1 hingga 32

Bila menggunakan Q172DCPU: 1 hingga 8

<Contoh pengaturan>

Atur parameter ini ke "2" karena sistem contoh menggunakan No. 2.

13.5.4 Bubungan

Bubungan digunakan untuk menggerakkan mesin yang terhubung ke motor servo sesuai dengan pola bubungan yang ditentukan.

Bubungan membuat satu putaran dengan jumlah pulsa per satu putaran axis bubungan.

Untuk axis dengan bubungan yang ditetapkan sebagai modul output, ball screw juga dapat digunakan untuk melakukan operasi yang sama seperti yang dilakukan bubungan, seperti yang dianimasikan di bawah.


Dua tipe data berikut ini diperlukan untuk menggunakan bubungan:

- Data bubungan (lihat Bab 14 untuk detailnya.)
- Parameter modul output

Klik masing-masing item parameter dalam tabel untuk melihat penjelasannya.



* Nilai parameter yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk sistem contoh.



| Item parameter | Nilai contoh |
|---|--------------|
| Output axis No. | 5 |
| Comment | |
| Cam number setting device | D7056 |
| Number of pulses per revolution | 2621440[PLS] |
| Permissible droop pulse value | 6553500[PLS] |
| Stroke amount setting device | D7058 |
| Lower stroke limit value storage device | D7060 |
| Cam or ball screw switching device | |
| Unit of output | mm |
| Torque limit | 300% |
| Current value within 1 virtual axis revolution storage device | |
| Main shaft side | D7062 |
| Auxiliary input axis side | |
| Phase compensation | Not set |

<Detail pengaturan>

Tentukan nomor axis yang ditetapkan di layar pengaturan sistem.

13.5.4**Bubungan**

<Rentang pengaturan>


Bila menggunakan Q173DCPU: 1 hingga 32

Bila menggunakan Q172DCPU: 1 hingga 8

<Contoh pengaturan>

Atur parameter ini ke "5" karena sistem contoh menggunakan No. 5.

13.5.4 Bubungan



13.5.4

Bubungan

13.6**Rangkuman**

Di dalam bab ini, Anda telah mempelajari tentang:

- Diagram koneksi modul mekanik
- Program sistem mekanik
- Modul mekanik
- Modul drive
- Modul transmisi
- Modul output

Poin penting

Isi yang telah Anda pelajari dalam bab ini tercantum di bawah.

| | |
|-------------------------------|---|
| Diagram koneksi modul mekanik | Diagram sistem virtual dengan modul mekanik yang disusun dengan benar |
| Program sistem mekanik | Program yang melakukan kontrol sinkronisasi menggunakan perangkat lunak dengan cara yang sama seperti menggunakan perangkat keras |
| Modul mekanik | Modul fungsional yang diilustrasikan dalam diagram koneksi modul mekanik |
| Modul drive | Sumber daya penggerak axis virtual (poros utama virtual dan axis input tambahan virtual) |
| Modul transmisi | Mentransmisikan pulsa dari modul drive ke modul output. |
| Modul output | Nilai pergerakan motor servo yang dikontrol oleh pulsa perintah dari modul output. |


Bab 14**PEMBUATAN DATA BUBUNGAN**

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari cara membuat data bubungan.

Data bubungan digunakan oleh bubungan, modul output pada modul mekanik.

Item yang akan diatur untuk membuat data bubungan tercantum di bawah ini.

| Item yang akan diatur | Nilai awal | Rentang pengaturan |
|----------------------------------|------------------|---|
| Cam No. | - | Lihat bagian berikutnya. |
| Resolution | 256 | 256, 512, 1024, 2048 |
| Stroke amount switching position | 0 | 0 hingga (resolusi -1) |
| Operation mode | Two-way cam mode | <ul style="list-style-type: none"> • Two-way cam mode • Feed cam mode |
| Cam data table | 0 | 0 ~ 32767 |



14.1**Nomor Bubungan**

Nomor bubungan adalah nomor yang ditetapkan untuk data bubungan yang dibuat.

Tetapkan nomor mulai dari 1 sampai 64 untuk masing-masing nama mesin.

Nomor data bubungan ditentukan sesuai dengan urutan di mana nama mesin didaftarkan selama konversi oleh program sistem mekanik, dan digunakan bersama nilai ofset seperti yang ditunjukkan di bawah ini.


Saat mengatur nomor bubungan untuk data bubungan yang digunakan untuk perangkat pengaturan nomor bubungan dalam program SFC gerak, gunakan nomor dengan nilai ofset ini.

The screenshot shows the 'Cam Data Setting' dialog box on the left and a corresponding table on the right. Red arrows point from the four dropdown menus in the dialog box to the four rows in the table, indicating the mapping between machine names and cam numbers.

| Urutan nama mesin | Pengaturan nomor bubungan |
|-------------------|---------------------------|
| 1 | 1 ~ 26 |
| 2 | 101 ~ 164 |
| 3 | 201 ~ 264 |
| 4 | 301 ~ 364 |

14.2**Resolusi**

Resolusi adalah jumlah segmen di mana kurva bubungan untuk satu siklus dibagi untuk kontrol. Resolusi yang lebih tinggi memperoleh lebih banyak data sampling yang dibolehkan kontrol lebih dekat dengan kurva bubungan.



Kondisi berikut ini harus dipenuhi untuk memastikan bahwa semua data titik-titik resolusi dihasilkan.

- Jumlah pulsa per satu putaran bubungan (N_c) \geq Resolusi
- Waktu yang diperlukan per putaran bubungan \geq Siklus operasi \times Resolusi

14.3**Mode Operasi**

Mode bubungan dua-arah dan mode bubungan umpan tersedia untuk data bubungan kontrol.


Mode bubungan dua-arah

Operasi dua-arah diulang dalam rentang besar langkah.

Pola bubungan



Operasi contoh




Mode bubungan umpan

Feed untuk besar langkah yang ditentukan pada satu siklus dalam satu arah untuk pemosision mulai dari nilai batas langkah bawah.

Pola bubungan




Operasi contoh



14.4**Tabel Data Bubungan**

Tabel data bubungan menetapkan rasio langkah untuk masing-masing titik resolusi yang ditetapkan. Rasio langkah adalah nilai yang menunjukkan nilai maksimum kurva bubungan sebagai 100%.

MT Developer2 secara otomatis menghasilkan tabel data bubungan saat kurva bubungan dibuat.



Berdasarkan nilai saat ini dalam satu putaran axis bubungan, nilai yang dihitung dengan menggunakan rasio langkah dalam tabel data bubungan dihasilkan.

$$\text{Nilai umpan saat ini} = \text{Nilai batas langkah bawah} + \text{Besar langkah} \times \text{Rasio langkah}$$


14.5

Posisi Pengalihan Besar Langkah

Pengaturan ini digunakan untuk mengalihkan nomor bubungan dan besar langkah selama operasi.

Saat posisi pengalihan yang ditentukan [0 hingga (resolusi -1)] terlewati, jika besar langkah dan nomor bubungan sudah benar, program akan beralih ke nomor bubungan dan besar langkah yang ditentukan.

(Contoh) Bila posisi pengalihan besar langkah diatur ke 0, bubungan No. 1 dan No. 2, dan besar langkah S1 dan S2 dialihkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.¹¹



14.6**Rangkuman**

Di dalam bab ini, Anda telah mempelajari tentang:

- Data bubungan
- Nomor Bubungan
- Resolusi
- Posisi pengalihan besar langkah
- Mode operasi
- Tabel data bubungan

Poin penting



Isi yang telah Anda pelajari dalam bab ini tercantum di bawah.

| | |
|---------------------------------|--|
| Data bubungan | Pengaturan digunakan untuk bubungan modul mekanik. |
| Nomor Bubungan | Nomor yang ditetapkan untuk data Bubungan. |
| Resolusi | Jumlah segmen di mana kurva bubungan untuk satu siklus dibagi untuk kontrol. |
| Posisi pengalihan besar langkah | Pengaturan yang digunakan untuk mengalihkan nomor bubungan dan besar langkah selama operasi. |
| Mode operasi | Mode bubungan dua-arah dan mode bubungan umpan tersedia untuk data bubungan kontrol. |
| Tabel data bubungan | Pengaturan rasio langkah masing-masing titik resolusi yang ditetapkan. |

Bab 15**Latihan**

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang pembuatan program sistem mekanik dan data bubungan, dan juga tentang pemantauan operasi program.


Sistem contoh menangani mesin kemasan dari sistem yang digunakan dalam kursus "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (HARDWARE)" dan "SERVO MOTION CONTROLLER BASICS (REAL MODE: SFC)".



15.1**Program Sistem Mekanik**

Pelajari cara membuat program sistem mekanis dengan menggunakan sistem untuk latihan.

Mari kita konfigurasi sistem di layar berikutnya.



15.1

Program Sistem Mekanik

◀ ▶ TOC

MELSOFT Series MT Developer2 C:\MELSEC\ e-learning\ Packing Equipment – [Mechanical System page 01]

Project Edit Find/Replace View Check/Convert Online Debug Tools Window Help

File Project New Open Save All Close Exit

File Project New Open Save All Close Exit

Mechanical System page ... X

Roller

| Parameter Item | Setting Value |
|---------------------------------|-------------------------|
| Output Axis No. | 6 |
| Comment | |
| Roller Diameter | 95493.0[μm] |
| Number of Pulses per Revolution | 262144[PLS] |
| Number of Pulses per Revolution | 1.1[μm] |
| Permissible Droop Pulse | 6553500[PLS] |
| Converted Value | 7499888.2[μm] |
| Speed Limit Value | 60000.00[mm/min] |
| Output Unit | mm |
| + Torque Limit | 300% |
| + Phase Compensation | Not Set |

Speed Limit Value

Atur parameter lainnya menggunakan prosedur yang sama.

Klik dan masuk ke layar berikutnya.

0.01 to 6000000.00


Editing Page 1 / 8 Q172D SV22 Host Station No.2


15.2

Pembuatan Data Bubungan

Sekarang kita akan mempelajari cara membuat data bubungan dengan menggunakan bubungan dari program sistem mekanik yang dibuat di bagian 15.1.2.

Buat data bubungan di halaman berikutnya dengan menggunakan jendela yang sebenarnya.






15.3**Pemantauan**

Anda dapat memantau operasi program sistem mekanik yang telah dibuat.

Pantau program di halaman berikutnya dengan menggunakan MT Simulator2.

MT Simulator2: Alat ini memungkinkan dilakukannya berbagai tugas pemantauan termasuk pemantauan program SFC gerak tanpa terhubung ke sistem yang sebenarnya dengan menjalankan simulasi dari MT Developer2.



4-MOTION_CONTROLLER_Application_Virtual_Mode_fod00203.ind

15.3 Pemantauan

MELSOFT Series MT Developer2 C:\MELSEC\ e-learning\ Packing Equipment – [Mechanical System page 01]

Project Edit Find/Replace View Check/Convert Online Debug Tools Window Help

File Project New Open Save As Save All Print Preview Exit

File Project New Open Save As Save All Print Preview Exit

Mechanical System page ... Mechanical Detailed Monitor

V.1 P1 Axis 1 Axis 2 Axis 3 V.2 Axis 4 Axis 5

MT Simulator2

Tools

LED: 0.0.0

Switch: RESET STOP RUN

Pemantauan operasi program sistem mekanik dimulai.
Klik  dan masuk ke layar berikutnya.

| Parameter Name | Monitor Value | Unit |
|--|---------------|------|
| Cam | | |
| Output Axis No. | 0.0 A... | |
| Feed Current Value | 0.0 µm | |
| Real Current Value | 0 µm | |
| Deviation Counter Value | 300 PLS | |
| Torque Limit Value | 1 % | |
| Execute Cam No. | 0.0 | |
| Lower Stroke Limit | 20000.0 µm | |
| Execute Stroke | 104100 µm | |
| Cam Axis 1 Rev.Curr.Val. | 267210 PLS | |
| Current Value within 1 Virtual Axis Rev... | | |
| Main Shaft Side | D7062,D7063 | PLS |
| Auxiliary Input Axis Side | | PLS |
| Error Code | | |
| Minor Error | 0 | |
| Major Error | 0 | |

Virtual Mode Monitoring | Page 1 / 8 | Q172D | SV22 | Simulation No.2 | SQ

15.4

Rangkuman



Di dalam bab ini, Anda telah mempelajari tentang:

- Pembuatan program sistem mekanik
- Pembuatan data bubungan
- Pemantauan

Poin penting

Isi yang telah Anda pelajari dalam bab ini tercantum di bawah.

| | |
|----------------------------------|---|
| Pembuatan program sistem mekanik | Susun dan konfigurasikan modul mekanik untuk mengonfigurasi sistem. |
| Pembuatan data bubungan | Buat kurva bubungan yang diperlukan sesuai dengan detail kontrol. |
| Pemantauan | Anda dapat memeriksa operasi mode virtual melalui simulasi. |

Bab 16**APLIKASI**

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang aplikasi mode virtual dalam pengontrol gerak.

* Anda juga dapat menggunakan fungsi output sakelar batas dan osiloskop digital dalam mode nyata, serta dalam mode virtual.

- Fungsi output sakelar batas
- Mode operasi kopling (Mode alamat)
- Osiloskop digital



16.1**Fungsi Output Sakelar Batas**

Fungsi output sakelar batas menggunakan data kontrol gerak atau data perangkat kata sembarang sebagai data pengamatan dan menyalakan perangkat output sementara data pengamatan berada dalam blok output ON yang ditentukan oleh nilai ON dan OFF.


Pengaturan dapat dibuat dengan memilih [Servo Data Setting] -> [Limit Output Data] di jendela proyek.

Kelebihan penggunaan fungsi output sakelar batas

- Biaya dapat dikurangi karena sakelar sensor dan perangkat keras terkait tidak diperlukan.
- Pengabelan saklar tidak diperlukan.
- Data posisi dapat dipantau secara akurat.

Aplikasi

- Digunakan untuk memantau alamat pemotong putar
- Digunakan untuk sakelar penanda



16.1.1 Operasi fungsi output sakelar batas

Kontrol output sakelar batas diaktifkan selama tanda PCPU Siap Selesai (SM500: ON) dengan menyalaikan tanda PLC siap (M2000) dari kondisi off.

Semua titik dinonaktifkan saat tanda PCPU Siap Selesai (SM500) dimatikan dengan mematikan tanda PLC SIAP (M2000) dari kondisi off.


Output sakelar batas dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara individual untuk masing-masing titik dengan menetapkan bit output aktifkan/nonaktifkan.

Dengan mengatur bit output paksa, output sakelar batas dapat dinyalakan untuk masing-masing titik.

Bila (nilai ON) < (nilai OFF)

100000.0 [μm] ≤ Nilai umpan saat ini < 200000.0 [μm]

Y0 menyala bila nilai umpan saat ini adalah 100[mm] atau lebih tinggi dan lebih rendah dari 200[mm].



| Item parameter | Nilai contoh |
|--------------------------|------------------------|
| Limit output data | |
| Output device | Y0000 |
| Watch data | |
| Watch data specification | 0: Motion control data |
| Axis | Axis 1 |
| Name | 0: Current feed value |
| ON block setting | |
| ON Value | 100000.0 |

16.1.1


Operasi fungsi output sakelar batas

| ON block setting | |
|-----------------------------------|----------------|
| ON Value | K100000.0L[μm] |
| OFF Value | K200000.0L[μm] |
| Enable/disable output bit setting | |
| Enable/disable output bit | 0: Invalid |
| Forced output bit setting | |
| Forced output bit | 0: Invalid |

Bila (nilai ON) > (nilai OFF)

Nilai umpan saat ini \leq 100000.0[μm],
200000.0[μm] < Nilai umpan saat ini

Y0 menyala bila nilai umpan saat ini adalah 100[mm] atau lebih rendah atau lebih tinggi dari 200[mm].



16.1.1

Operasi fungsi output sakelar batas


| Item parameter | Nilai contoh |
|-----------------------------------|------------------------|
| Limit output data | |
| Output device | Y0000 |
| Watch data | |
| Watch data specification | 0: Motion control data |
| Axis | Axis 1 |
| Name | 0: Current feed value |
| ON block setting | |
| ON Value | K200000.0L[μm] |
| OFF Value | K100000.0L[μm] |
| Enable/disable output bit setting | |
| Enable/disable output bit | 0: Invalid |
| Forced output bit setting | |
| Forced output bit | 0: Invalid |

Bila (nilai ON) = (nilai OFF)

Nilai umpan saat ini = 100000.0[μm]

Y0 terus dimatikan tanpa memandang nilai umpan saat ini.

- Perangkat output
- Pengaturan blok ON
- Nilai data pengamatan



16.1.1

Operasi fungsi output sakelar batas

| Item parameter | Nilai contoh |
|-----------------------------------|------------------------|
| Limit output data | |
| Output device | Y0000 |
| Watch data | |
| Watch data specification | 0: Motion control data |
| Axis | Axis 1 |
| Name | 0: Current feed value |
| ON block setting | |
| ON Value | K100000.0L[μm] |
| OFF Value | K100000.0L[μm] |
| Enable/disable output bit setting | |
| Enable/disable output bit | 0: Invalid |
| Forced output bit setting | |
| Forced output bit | 0: Invalid |

Jumlah logika hasil output


Bila beberapa data pengamatan, wilayah ON, bit aktifkan/nonaktifkan output dan bit output paksa diatur ke perangkat output yang sama, tambahan logika hasil output pengaturan akan dihasilkan.




16.1.1

Operasi fungsi output sakelar batas

1) Tanpa pengaturan bit aktifkan/nonaktifkan output/output paksa



2) Dengan pengaturan bit aktifkan/nonaktifkan output/output paksa



16.1.2**Data pengaturan output batas**

Item data pengaturan output batas yang akan diatur untuk fungsi output sakelar batas tercantum di bawah ini. Hingga 32 batas pengaturan output batas dapat dibuat.

| Item | Rentang pengaturan | Keterangan |
|---------------------------|--|---|
| Output device | Perangkat bit (X, Y, M, B, U□ \ G) | Perangkat ini mengeluarkan output sinyal ON/OFF untuk data pengamatan yang diatur. |
| Watch data | Data kontrol gerak, Perangkat kata (D, W, #, U□ \ G) (bilangan bulat 16-bit, bilangan bulat 32-bit, titik mengambang 64-bit) | Data target untuk fungsi output sakelar batas |
| ON block | ON Value | Perangkat kata (D, W, #, U□ \ G), konstanta (K, H) |
| | OFF Value | Perangkat output dinyalakan dalam blok ini untuk data pengamatan. |
| Enable/disable output bit | Perangkat bit (X, Y, M, B, F, SM, U□ \ G), Tidak Ada: Tidak valid (default) | Output sakelar batas dimatikan tanpa memandang nilai data pengamatan saat perangkat pengaturan dimatikan. |
| Forced output bit | Perangkat bit (X, Y, M, B, F, SM, U□ \ G), Tidak Ada: Tidak valid (default) | Output sakelar batas dinyalakan tanpa memandang nilai data pengamatan saat perangkat pengaturan dinyalakan. |

16.2**Kopling mode alamat**

Kopling mode alamat menyediakan mode untuk menyalakan/mematiakan kopling tergantung pada nilai alamat saat ini pada axis virtual (axis input).

Mode alamat dan mode alamat 2 tersedia tergantung pada metode operasi kopling.
(Lihat bagian 13.4.2 untuk kopling.)

Kelebihan mode alamat

- Cocok untuk kopling pada perangkat yang membutuhkan presisi tinggi
- Cocok untuk perangkat yang menyalakan/mematiakan kopling berulang kali

Aplikasi

- Kopling yang digunakan bersama axis untuk menjalankan pemotong pada system contoh (axis yang menyalakan/mematiakan kopling berulang kali)


| Mode operasi | Operasi kopling |
|----------------|---|
| Address mode | <p>Kopling menyalakan saat perangkat perintah ON/OFF dalam kondisi ON dan alamat ON kopling tercapai.</p> <p>Kopling menyalakan saat perangkat perintah ON/OFF dalam kondisi OFF dan alamat OFF kopling tercapai.</p> |
| Address mode 2 | <p>Selama perangkat perintah ON/OFF kopling dalam kondisi ON, kopling menyalakan dan mati sesuai dengan alamat ON/OFF kopling.</p> <p>Kopling mati saat perangkat perintah ON/OFF kopling beralih dari ON ke OFF.</p> |

Nilai perangkat pengaturan alamat ON/OFF kopling adalah nilai saat ini pada axis virtual atau nilai saat ini dalam satu putaran axis virtual, tergantung pada modul output.


| Ball screw atau penggulung | Roda gigi diferensial |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nilai saat ini pada axis virtual <p>Bila roda gigi diferensial terhubung ke poros utama, nilai saat ini pada poros utama adalah setelah roda gigi diferensial</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai saat ini dalam satu putaran axis virtual (Nilai pergerakan modul drive x Rasio roda gigi % NC) <p>%: Operator perkalian dan pembagian, NC: Jumlah pulsa per satu putaran axis bubungan</p> |

16.2.1 Mode alamat

Contoh operasi mode alamat ditunjukkan di bawah ini.
Contoh ini menggunakan bubungan sebagai modul output.





Roda gigi diferensial



16.2.2 Mode alamat 2

Contoh operasi mode alamat 2 ditunjukkan di bawah ini.
Contoh ini menggunakan bubungan sebagai modul output.



16.2.3 Perbandingan antara mode alamat dan mode alamat 2

Gambar di bawah ini membandingkan antara mode alamat dan mode alamat 2.



Mode alamat

Perangkat perintah ON/OFF kopling

OFF ON


Alamat OFF
Nilai saat ini dalam satu putaran axis virtual

Alamat ON

Clutch status

ON OFF

Motor servo virtual atau enkoder sinkron



Mode alamat 2

Perangkat perintah ON/OFF kopling


OFF ON

Alamat OFF
Nilai saat ini dalam satu putaran axis virtual

Alamat ON

Clutch status

Motor servo virtual atau enkoder sinkron




16.3

Osiloskop Digital

Osiloskop digital mengemulasi fungsi osiloskop pada perangkat lunak dan digunakan untuk menyesuaikan dan menganalisis status pengontrol gerak.

Fungsi ini memungkinkan untuk menggunakan fungsi osiloskop tanpa menyiapkan osiloskop fisik.

Cara ini sangat cocok untuk analisis pada penyaluan awal sistem atau selama terjadinya kerusakan karena menampilkan status kontrol sistem gerak dalam bentuk gelombang.




16.3.1**Cara menggunakan osiloskop digital**

Osiloskop digital merupakan salah satu fungsi pada MT Developer2. Sekarang kita perhatikan cara menggunakan osiloskop digital.


Membuka halaman berikutnya.

Anda akan mengonfigurasi osiloskop digital dengan menggunakan MT Developer2.
(Anda dapat mensimulasikan perangkat lunak.)



16.3.1**Cara menggunakan osiloskop digital**

K M TOC



16.4

Rangkuman



Di dalam bab ini, Anda telah mempelajari tentang:

- Fungsi output sakelar batas
- Mode operasi kopling (Mode alamat)
- Osiloskop digital

Poin penting

Isi yang telah Anda pelajari dalam bab ini tercantum di bawah.

| | |
|------------------------------------|---|
| Fungsi output sakelar batas | Fungsi ini menyalaikan perangkat output selama nilai data pengamatan berada dalam blok output ON. |
| Mode operasi kopling (Mode alamat) | Mode ini menyalaikan/mematiakan kopling sesuai dengan nilai saat ini pada axis virtual atau nilai saat ini dalam satu putaran axis virtual. |
| Osiloskop digital | Perangkat lunak ini mengemulasi osiloskop fisik. |

Tes**Tes Akhir**

Setelah menyelesaikan semua pelajaran dari Kursus **Aplikasi PENGONTROL GERAK (Mode Virtual)**, kini Anda siap mengikuti tes akhir.

Jika Anda masih kurang memahami salah satu topik yang dibahas, gunakan kesempatan ini untuk mengulas topik tersebut.

Total terdapat 10 pertanyaan (32 pilihan) dalam Tes Akhir ini.

Anda dapat mengikuti tes akhir sesering mungkin.

Cara menilai tes

Setelah memilih jawaban, pastikan untuk mengeklik tombol **Jawab**. Jawaban akan hilang jika Anda melanjutkan tanpa mengeklik tombol Jawab. (Dianggap sebagai pertanyaan yang tidak dijawab.)

Hasil penilaian

Jumlah jawaban yang benar, jumlah pertanyaan, persentase jawaban yang benar, dan hasil lulus/gagal akan ditampilkan pada halaman nilai.

Jawaban yang benar : **2**

Jumlah total pertanyaan : **6**

Persentase : **33%**

Agar lulus tes, Anda harus menjawab **60%** pertanyaan dengan benar.

Lanjutkan**Tinjau****Coba Lagi**

- Klik tombol **Lanjutkan** untuk keluar dari tes.
- Klik tombol **Tinjau** untuk meninjau tes. (Jawaban yang benar dicentang)
- Klik tombol **Coba Lagi** untuk mengulang tes.

Tes

Tes Akhir 1

TOC

Pilih perangkat lunak OS gerak yang mendukung mode virtual.


- Pilih perangkat lunak OS gerak yang mendukung mode virtual.
- Penggunaan permesinan otomatis (SV22)
- Penggunaan peralatan tambahan alat mesin (SV43)

[Jawab](#)[Kembali](#)

Tes

Tes Akhir 2

Pilih fungsi komponen konfigurasi (seperti langkah, transisi) yang digunakan dalam program SFC gerak.

| Modul mekanik | | Keterangan fungsi |
|--|----------------------------------|---|
| Penampilan | Nama | |
|  | <input type="button" value="▼"/> | Digunakan untuk menggerakkan axis virtual program sistem mekanik dengan menggunakan program servo atau operasi JOG. |
|  | <input type="button" value="▼"/> | Digunakan untuk menyesuaikan rasio rotasi dan arah sesuai dengan input nilai pergerakan (pulsa) dari modul drive. |
|  | <input type="button" value="▼"/> | Digunakan untuk mengubah kecepatan modul output selama operasi. |
|  | <input type="button" value="▼"/> | Digunakan untuk melakukan kontrol pemasian linear pada mesin yang terhubung ke motor servo. |

Nama



1. Virtual servomotor
2. Synchronous encoder
3. Gear
4. Clutch
5. Speed change gear
6. Roller
7. Ball screw
8. Cam

Tes


Tes Akhir 3



Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara input dan output kopling. Pilih kopling yang cocok untuk tipe kontrol.



Kopling pemulusan



Kopling langsung



Jawab

Kembali

Tes

Tes Akhir 4

Pilih 3 proses yang harus dijalankan sebelum kontrol pemosision dilakukan saat mendesain program SFC gerak.



- Pola bubungan ditunjukkan pada grafik di atas. Pilih istilah yang benar untuk mengisi Q1 dan Q2 dalam grafik.

Q1

--Select--

Q2

--Select--

- Pilih pola bubungan yang tepat, yang diatur dalam mode bubungan umpan dari grafik A dan B di atas.

Q3

--Select--

Tes

Tes Akhir 5

TOC

Jawab pertanyaan di bawah ini.

- Pilih istilah yang benar untuk mengisi Q1 sampai Q4 dalam uraian berikut mulai dari 1 sampai 7 di kotak bawah.

Nilai umpan saat ini = Nilai batas langkah + [Q1] * Rasio langkah

Jumlah pulsa yang dibutuhkan untuk memutar bubungan sebanyak satu siklus adalah [Q2]

[Q3] adalah pengaturan yang menentukan jumlah pembagian indeks dalam satu siklus.

[Q4] dan besar langkah ditetapkan, dan mengubah tanda permintaan pengalihan mode NYATA/VIRTUAL (M2043) ke kondisi ON.


Istilah

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Besar langkah | 5. Cam No. |
| 2. Jumlah pulsa per putaran poros bubungan | 6. Operation mode |
| 3. Resolusi bubungan | 7. Feed cam mode |
| 4. Rasio langkah | |

Tes

Tes Akhir 6

Bila mode alamat 2 diatur ke kopling mode alamat, pilih status kopling yang tepat dengan menggunakan perangkat perintah ON/OFF kopling berikut, nilai saat ini axis virtual, dan alamat ON/OFF kopling.



Jawab

Kembali

Tes

Skor Tes



Anda telah menyelesaikan Tes Akhir. Bidang hasil Anda adalah sebagai berikut.
Untuk menutup Tes Akhir, lanjutkan ke halaman berikutnya.

Jawaban yang benar : **6**

Jumlah total pertanyaan : **6**

Persentase : **100%**

[Lanjutkan](#)[Tinjau](#)

Selamat. Anda berhasil lulus tes.

Anda telah menyelesaikan Kursus Aplikasi PENGONTROL GERAK (Mode Virtual).

Terima kasih telah mengikuti kursus ini.

Kami harap Anda menikmati pelajaran, dan kami harap informasi yang diperoleh dalam kursus ini dapat bermanfaat di masa mendatang.

Anda dapat meninjau kursus sesering mungkin.

Tinjau

Tutup